



## BB1

### Batter Board Mount (maximum capacity 25 lbs/0.45 kg) Support de montage de la planche de repère (capacité maximale 25 lbs / 0.45 kg) Montura para tablas de replanteo (capacidad máxima 25 lbs/0.45 kg)

**⚠ WARNING** Read all instructions in tool manual and all instructions listed below. Failure to follow all instructions may result in hazardous radiation exposure, electric shock, fire and/or serious injury.


**⚠ WARNING** Make sure that this device and the tool are securely mounted before operation.

**⚠ AVERTISSEMENT** Lisez toutes les instructions du mode d'emploi de l'outil ainsi que toutes les instructions énumérées ci-dessous. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que cet app areil et l'outil sont solidement assujettis avant de les utiliser.

**⚠ ADVERTENCIA** Lea todas las instrucciones incluidas en el manual de la herramienta y todas las instrucciones que se indican a continuación. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA** Asegúrese de que este dispositivo y la herramienta estén montados de manera segura antes de su utilización.



#### **Working with the Batter Board Mount (BB1) (Optional Accessory)**

(Fig. 1)

The Batter Board Mount **35** can be used to mount the measuring tool on objects with a width between 0.6 and 3.1 in (15 and 80 mm).

1. Position the Batter Board Mount **35** on the batter board.
2. Tighten the Fastening Screw for Batter Board Mount **37**.
3. Screw the 5/8" Screw for Batter Board Mount **36** into the Tripod Mount 5/8" (Vertical) **11** of the laser level.

#### **Travail avec le support de montage de la planche de repère (BB1) (accessoire en option)**

(Fig. 1)

Le support de montage de la planche de repère **35** peut être utilisé pour monter l'outil de mesure sur des objets ayant une largeur comprise entre 15 et 80 mm / 0,6 et 3,1 po.

1. Positionnez le support de montage de la planche de repère **35** sur la planche de repère.
2. Serrez la vis de fixation pour le support de montage de la planche de repère **37**.
3. Vissez la vis de 5/8 po pour le support de montage de la planche de repère **36** dans le support de montage sur trépied de 5/8 po (vertical) **11** du niveau laser.
4. Resserrez la vis de verrouillage du support de montage mural **33**.

#### **Trabajo con la montura para tablas de replanteo (BB1) (accesorio especial)**

(Fig. 1)

La montura para tablas de replanteo **35** se puede utilizar para montar la herramienta de medición en objetos con una anchura de entre 0,6 y 3,1 pulgadas (15 y 80 mm).

1. Posicione la montura para tablas de replanteo **35** sobre la tabla de replanteo.
2. Apriete el tornillo de sujeción de la montura para tablas de replanteo **37**.
3. Atornille el tornillo de 5/8 de pulgada de la montura para tablas de replanteo **36** en la montura para trípode de 5/8 de pulgada (vertical) **11** del nivel láser.



### LIMITED WARRANTY

For details on the terms of the limited warranty for this product, go to <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> or call 1-877-BOSCH99.

### GARANTIE LIMITÉE

Pour tous détails sur les conditions de la garantie limitée pour ce produit, allez sur le site <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> ou téléphonez au 1-877-BOSCH99.

### GARANTÍA LIMITADA

Para obtener detalles sobre los términos de la garantía limitada de este producto, visite <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> o llame al 1-877-BOSCH99.



# BOSCH

© Robert Bosch Tool Corporation  
1800 W. Central Road  
Mt. Prospect, IL 60056-2230

1605A00474 4/2026



1 6 0 5 A 0 0 4 7 4