

IMPORTANT:
Read Before Using

IMPORTANT :
Lire avant usage

IMPORTANTE:
Leer antes de usar



**Operating/Safety Instructions
Consignes de fonctionnement/sécurité
Instrucciones de funcionamiento y seguridad**

LR40G



BOSCH

Call Toll Free
for Consumer
Information &
Service Locations

Pour obtenir des informations
et les adresses de nos centres
de service après-vente,
appelez ce numéro gratuit





Llame gratis para
obtener información
para el consumidor y
ubicaciones de servicio

1-877-BOSCH99 (1-877-267-2499) www.boschtools.com




For English Version
See page 5




Version française
Voir page 18

Versión en español
Ver la página 30



LR40G

A**B****C**



Safety Symbols

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
	Read manual symbol - Alerts user to read manual.
DANGER	DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION	CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
	This symbol designates that this laser leveling tool complies with Part 15 of the FCC Rules.

LR40G General Safety Rules



WARNING Read all instructions.

Failure to follow all instructions listed below may result in hazardous radiation exposure, electric shock, fire and/or serious injury.



Keep the magnet away from implants and other medical devices, e.g. pacemakers or insulin pumps. The magnet generates a field that can impair the function of implants and medical devices.

- Have the laser receiver repaired only through qualified specialists using original spare parts. This ensures that the safety of the laser receiver is maintained.
- Read and strictly observe the safety warnings in the operating instructions of the rotational laser.
- Do not use the laser receiver in explosive atmospheres which contain flammable liquids, gases or dust.

Sparks may be produced inside the laser level, which can ignite dust or fumes.

- Keep the laser receiver away from magnetic storage media and magnetically-sensitive devices. The effect of the magnets can lead to irreversible data loss.

CAUTION When using the laser receiver with Bluetooth®, a fault may occur in other devices and systems, airplanes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing aids). Also, damage to people and animals in the immediate vicinity cannot be completely excluded. Do not use the laser receiver with Bluetooth® in the vicinity of medical devices, gas stations, chemical plants, areas with a potentially explosive atmosphere and in blasting areas. Do not use the laser receiver with Bluetooth® on airplanes. Avoid using the product near your body for extended periods.

LR40G General Safety Rules

Noise Information

The A-weighted sound pressure level of the audio signal at one meter distance is 80 dB(A).

⚠️WARNING When operating the laser receiver, loud signal tones may sound under certain circumstances. For this reason, keep the laser receiver away from your ears and from other persons. The loud sound can damage hearing.

FCC Caution



The manufacturer is not responsible for radio interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

“Exposure to Radio Frequency (RF) Signals: The wireless device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitted levels of RF energy for the general population.

Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the tool on the graphic page.

- | | |
|---|--|
| (1) Laser beam reception area | (14) Battery compartment cover locking mechanism |
| (2) "Laser beam over center line"
LED direction indicator | (15) Y-axis button |
| (3) LED for center line | (16) X-axis button |
| (4) "Laser beam below center line"
LED direction indicator | (17) Mode button for CenterFind |
| (5) Display (front and back) | (18) Button for adjusting the reception accuracy |
| (6) Speaker | (19) On/off button |
| (7) Spirit level | (20) Audio signal/volume button |
| (8) Utility hook | (21) Spirit level for bracket |
| (9) Center mark | (22) Center line reference on the bracket |
| (10) Magnets | (23) Bracket ^{A)} |
| (11) Attachment for bracket | (24) Rotary knob of bracket |
| (12) Serial number | (25) Measuring rod ^{A)} |
| (13) Battery compartment cover | (26) Fastening screw of the bracket |

^{A)} Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Display Elements

- (a) Battery pack/battery charge indicator for rotary laser
- (b) Bluetooth® connection indicator
- (c) Indicator for reception accuracy
- (d) Unit of measure indicator
- (e) Text indicator
- (f) "Laser beam below center line" direction indicator
- (g) Indicator for audio signal/volume
- (h) Center line indicator
- (i) Battery indicator for laser receiver
- (j) "Laser beam over center line" direction indicator

Rotary receiver		LR40G	
Article number	3601K69T10		
Receiveable wavelength	500 - 570 nm		
Working range with GRL4000-90CHVG max. ^{A)}	2000 ft (610 m)		
Reception angle	±35°		
Receiveable rotation speed	> 120 min ⁻¹		
Accuracy setting ^{B)C)}	(inch)	(decimal)	(mm)
– Very fine	±1/32	±0.05	±0.5
– Fine	±1/16	±0.1	±1
– Medium	±1/8	±0.15	±2
– Coarse	±1/4	±0.25	±5
– Very coarse	±1/2	±0.5	±10
Operating temperature	14 °F to 122 °F (-10 °C to +50 °C)		
Storage temperature	-4 °F to 158 °F (-20 °C to +70 °C)		
Max. altitude	6560 ft (approx. 2000 m)		
Relative air humidity max.	90 %		
Pollution degree according to IEC 61010-1 ^{D)}	2		
Bluetooth® laser receiver			
– Class	1		
– Compatibility ^{E)}	Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)		
– Max. signal range ^{F)}	300 ft (100 m)		
– Operating frequency range	2402 – 2480 MHz		
– Max. transmission power	6.3 mW		
Batteries	2 × 1.5 V LR6 (AA)		
Approx. operating time	50 h		
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	0.84 lb. (0.38 kg)		
Dimensions (length × width × height)	6.9" × 3" × 1.3" (175 × 79 × 33 mm)		
Protection rating	IP 67		

A) The working range may be reduced by unfavorable environmental conditions (e.g. direct sunlight).

B) Dependent on the distance between the laser receiver and the rotary laser and on the laser class and laser type of the rotary laser.

C) The measuring accuracy may be reduced by unfavorable environmental conditions (e.g. direct sunlight).

D) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.

E) When using Bluetooth® Low Energy devices, it may not be possible to establish a connection depending on the model and operating system. Bluetooth® devices must support the SPP profile.

F) The signal range may vary greatly depending on external conditions, including the receiving device used. The Bluetooth® range may be significantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).

For clear identification of your laser receiver, see the serial number **(12)** on the type plate.

Intended Use

The laser receiver is intended to quickly find rotating laser beams of the wavelength specified in the technical data.

The laser receiver is also intended for controlling the GRL4000-90CHVG via Bluetooth®.

The laser receiver is suitable for indoor and outdoor use.

Assembly

Inserting/Changing the Batteries

Alkali-manganese batteries are recommended for the laser receiver.

Turn the locking mechanism **(14)** of the battery compartment cover into position  (e.g. using a coin). Open the battery compartment cover **(13)** and insert the batteries.

When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to the illustration on the inside of the battery compartment.

Close the battery compartment cover **(13)** and turn the locking mechanism **(14)** of the battery compartment cover into position .

The battery indicator **(i)** shows the state of charge of the batteries of the laser receiver:

Capacity
 50 – 100%
 5 – 50%
 2 – 5%
 0 – 2%

Always replace all the batteries at the same time. Only use batteries from the same manufacturer and which have the same capacity.

► **Take the batteries out of the laser receiver when you are not using it for a prolonged period of time.** The batteries can corrode and self-discharge during prolonged storage in the laser receiver.

Battery charge indicator for rotary laser

The battery charge indicator **(a)** shows the state of charge of the battery pack/batteries of the rotary laser, provided that the rotary laser is switched on and a Bluetooth® connection has been established between the laser receiver and the rotary laser.

Indicator	Capacity
 	60 – 100%
 	30 – 60%
 	5 – 30%
 	0 – 5%

Operation

Starting operation

- ▶ **Protect the laser receiver against moisture and direct sunlight.**
- ▶ **Do not subject the laser receiver to extreme temperatures or variations in temperature.** As an example, do not leave it in vehicles for longer periods. In case of large variations in temperature, allow the laser receiver to adjust to the ambient temperature before putting it into operation. In case of extreme temperatures or variations in temperature, the accuracy of the laser receiver can be impaired.
- ▶ **Keep the work area free from obstacles that could reflect or obstruct the laser beam. For example, cover any reflective or shiny surfaces. Do not measure through panes of glass or similar materials.** The measurements may be distorted by a reflected or obstructed laser beam.

Setting up the laser receiver (see figure A)

Position the laser receiver so that the laser beam can reach the reception area (1). Align it so that the laser beam runs straight through the reception area (as shown in the figure).

For rotary lasers with multiple operating modes, select the horizontal or vertical operation with the highest rotational speed.

Switching On/Off

- ▶ **A loud audio signal sounds when switching on the laser receiver. Therefore, keep the laser receiver away from your ear or other persons when switching it on.** The loud sound can damage hearing.

To **switch on** the laser receiver, press the on/off button (19). All display indicators and all LEDs light up briefly and an audio signal sounds.

To **switch off** the laser receiver, press and hold the on/off button (19) until all LEDs briefly light up and the display goes out. With the exception for the setting of the display lighting, all settings are saved upon switching off.

If no button on the laser receiver is pressed for approx. 10 min and no laser beam reaches the reception area (1) for 10 min, then the laser receiver will automatically switch itself off to preserve battery life.

Connection to the rotary laser

In the default factory setting, the rotary laser and the supplied laser receiver are already connected via Bluetooth®. For the existing connection, the Bluetooth® connection indicator (b) appears in the display of the laser receiver.

In order to reconnect the laser receiver or connect an additional laser receiver with the rotary laser, press and hold the Bluetooth® button on the rotary laser until the symbol for establishing a connection to the remote control/laser receiver appears in the display of the rotary laser. Then press the X-axis button (16) and the Y-axis button (15) on the laser receiver at the same time until P-- appears in the text display (e). Confirmation as to whether a connection has successfully been established will be shown on the display of the rotary laser.

Confirmation as to whether a connection has successfully been established will be shown on the display of the rotary laser. POK will appear on the text indicator (e) of the laser receiver.

If the connection between the rotary laser and the laser receiver cannot be established, POK will appear in the text display (e) of the laser receiver and the error message for a failed connection will be shown in the display of the rotary laser. For troubleshooting, consult the operating instructions for the rotary laser.

Direction indicators

The position of the laser beam in the reception area (1) is indicated as follows:

- On the display (5) on the front and rear of the laser receiver by means of the "laser beam below center line" direction indicator (f), the "laser beam above center line" direction indicator (j) and the center line indicator (h)
- Optionally, by means of the red "laser beam below center line" LED direction indicator (4), the blue "laser beam above center line" LED direction indicator (2) and the green center line LED (3) on the front of the laser receiver
- By an audio signal (optional).

On the first pass of the laser beam through the reception area (1) a short audio signal always sounds and the red "laser beam below

center line” LED direction indicator **(4)** and the blue “laser beam above center line” LED direction indicator **(2)** briefly light up (even if the audio signal and/or LED direction indicators have been switched off).

Laser receiver too low: If the laser beam hits the upper half of the reception area **(1)**, then the “laser beam above center line” direction indicator **(j)** appears in the display. If the LEDs are switched on, the blue “laser beam above center line” LED direction indicator **(2)** lights up. If the audio signal is switched on, a signal sounds in a slow rhythm.

Move the laser receiver upwards in the direction of the arrow. When the laser beam is close to the center line, only the tip of the “laser beam above center line” direction indicator **(j)** is shown.

Laser receiver too high: If the laser beam hits the lower half of the reception area **(1)**, then the “laser beam below center line” direction indicator **(f)** appears in the display. If the LEDs are switched on, the red “laser beam below center line” LED direction indicator **(4)** lights up. If the audio signal is switched on, a signal sounds in a fast rhythm.

Move the laser receiver downwards in the direction of the arrow. When the laser beam is close to the center line, only the tip of the “laser beam below center line” direction indicator **(f)** is shown.

Laser receiver centered: If the laser beam hits the reception area **(1)** at the height of the center line, then the center line indicator **(h)** appears in the display. If the LEDs are switched on, the green center line LED **(3)** lights up. If the audio signal is switched on, a continuous tone sounds.

Memory function of last reception: If the laser receiver is moved so that the laser beam leaves the reception area **(1)** again, the last displayed direction indicator for “laser beam above center line” **(j)** or “laser beam below center line” **(f)** flashes for a short time. This indicator can be switched on or off via the settings menu.

Relative height indicator (see figure B)

If the laser beam hits the reception area **(1)**, the clearance between the laser beam and the center line of the laser receiver is shown in the text display **(e)** as an absolute value.

The measuring unit for the height indicator can be changed in the settings menu (“mm” or “in”).

Display illumination

The displays **(5)** on the front and rear of the laser receiver can be illuminated. The display illumination function is switched on:

- When the laser receiver is switched on
- With each press of a button
- If the laser beam moves over the reception area **(1)**.

The display illumination function automatically switches off:

- 30 s after each button press, if no laser beam reaches the reception area
- 2 mins after the last button press and if the position of the laser beam in the reception area does not change

The display illumination function can be switched off in the settings menu. The setting for display illumination is not saved when the laser receiver is switched off. After switching on the laser receiver, the display illumination is always switched on.

Settings

Selecting the setting of the center line indicator

You can specify the accuracy with which the position of the laser beam is indicated as “centered” on the reception area **(1)**.

The current setting for the center line indicator **(c)** can be seen in the indicator for reception accuracy.

To change the reception accuracy, press the button for adjusting the reception accuracy **(18)** as many times as needed for the required setting to be shown in the display. With each press of the button for adjusting the reception accuracy, the respective value for the reception accuracy appears in the text display **(e)** for a short time.

The setting for measuring accuracy is saved when the tool is switched off.

Laser Beam Indicator Audio Signal

The position of the laser beam on the reception area **(1)** can also be indicated by an audio signal.

The volume level can be changed or the audio signal switched off.

To change the volume level or switch off the audio signal, push the audio signal button **(20)** until the required volume level is indi-

cated on the display. At a low volume, the audio signal indicator (**g**) appears on the display with one bar; at a high volume, the indicator appears with three bars. When the audio signal is switched off, the indicator goes out.

Independent of the audio signal setting, a short beep sounds at low volume level when the laser beam first makes contact with the reception area (**1**).

The setting for the audio signal is saved when the laser receiver is switched off.

Settings menu

To call up the settings menu: Press the X-axis button (**16**) and the Y-axis button (**15**) on the laser receiver at the same time.

To change the setting within a submenu: Press the X-axis button (**16**) or the Y-axis button (**15**) to switch between the settings. The last selected setting is automatically saved when exiting the menu.

To change the submenu: Briefly press the **CenterFind** mode button (**17**) to move to the next submenu.

To exit the settings menu: Press and hold the **CenterFind** mode button (**17**) until the settings menu closes. Alternatively, the settings menu is automatically closed approximately ten seconds after the last press of a button.

All settings are saved when the laser receiver is switched off. Except the display backlight setting. It is always on when turning the receiver on.

The following submenus are available:

- **Unit of measurement of the relative height indicator:** When calling up the unit of measurement menu, the currently selected measuring unit is shown in the text display (**e**), while the available measuring units are shown in the measuring unit indicator (**d**) above it.
- **LED direction indicators (LED):** The three LED direction indicators (**2**), (**4**) and (**3**) can be adjusted with regard to their brightness or switched off. The LEDs light up in their selected setting.
- **Display lighting (LIT):** The display lighting can be switched on (green LED lights up) or switched off (red LED lights up).
- **Memory function for last reception (MEM):** The indicator for the direction in which the laser beam has left the reception area can be switched on (green LED lights

up) or switched off (red LED lights up).

- **Center functions (CF/CL):** You can choose between **CenterFind (CF)** mode and **CenterLock (CL)** mode. The current mode appears in the text display (**e**).

Functions

CenterFind mode (see figure C)

In **CenterFind** mode, the rotary laser automatically attempts to align the laser beam to the center line of the laser receiver by moving the rotation head up and down.

If the rotary laser is in the **horizontal position**, the laser beam can be aligned in relation to the X-axis of the rotary laser, to the Y-axis or to both axes at the same time (see "Inclination Determination with **CenterFind** mode (see figure D)", page 4). If the rotary laser is in the **vertical position**, only alignment to the Y-axis is possible.

Start CenterFind mode:

Position the rotary laser and laser receiver so that the laser receiver is situated in the direction of the X-axis or the Y-axis of the rotary laser. Align the laser receiver so that the required axis is at a right angle to the reception area (**1**). If the laser beam is aligned to both axes, then place a laser receiver connected to the rotary laser in the direction of the X- and Y-axis respectively. Each laser receiver must be situated within the pivoting range of $\pm 8.5\%$ of the rotary laser.

Switch on the rotary laser in rotary operation.

In the settings menu, the center function must be put in **CenterFind (CF)** mode. When aligning to two axes of the rotary laser, this applies to both laser receivers.

To start **CenterFind** mode for the **X-axis**, either press and hold the **CenterFind (17)** mode button, or press and hold the **CenterFind (17)** mode button together with the **X-axis** button (**16**). To start **CenterFind** mode for the **Y-axis**, press and hold the **CenterFind (17)** mode button, together with the **Y-axis** button (**15**). Should the laser beam be aligned to both axes at the same time, **CenterFind** mode must be started separately on each laser receiver.

Following the start of **CenterFind** mode, the rotary head on the rotary laser moves up and down. During the search process, **CFX** (X-axis) or **CFY** (Y-axis) appears in the text display (**e**).

If the laser beam hits the reception area (**1**) at the height of the center line of the laser re-

ceiver, the center line indicator (**h**) will appear and **XOK** (X-axis) or **YOK** (Y-axis) will appear on the display (**e**). The value of the incline that is found is displayed on the rotary laser. **CenterFind** mode then ends automatically.

Cancelling CenterFind mode:

To cancel the **CenterFind** mode, press and hold the **CenterFind** mode button (**17**).

Troubleshooting:

If the laser beam was unable to find the center line of the laser receiver within the pivoting range, **ERR** appears in the text display (**e**) and all LED direction indicators light up.

Press any button on the rotary laser or laser receiver to close the error message. Reposition the rotary laser and laser receiver so that the laser receiver is situated within the pivoting range of $\pm 8.5\%$ of the rotary laser. Ensure that the laser receiver is aligned to the X-axis or Y-axis so that the laser beam can pass through the reception area (**1**) horizontally. Then restart the **CenterFind** mode.

If both axes of the rotary laser should be aligned to a laser receiver, the same center function must be set on both laser receivers. A combination of **CenterFind** mode and **CenterLock** mode is not possible. If **CenterLock** mode is already set on one axis and **CenterFind** mode is started on the other axis, **ERR** and **CL** will appear alternately in the text display (**e**). Select **CenterFind** mode on both laser receivers and re-start the function.

Inclination determination with CenterFind mode (see figure D)

Using **CenterFind** mode, the inclination of a surface can be measured up to max. 8.5%. To do this, set up the rotary laser at one end of the inclined surface in a horizontal position on a tripod. The X- or Y-axis of the rotary laser must be aligned with the inclination to be determined. Switch on the rotary laser and allow it to level in.

Secure the laser receiver to a measuring rod (**25**) with the bracket. Place the measuring rod near to the laser level (at the same end of the inclined surface). Align the height of the laser receiver on the measuring rod so that the laser beam of the rotary laser is indicated as "centered" **1**.

Then place the measuring rod with the laser receiver at the other end of the inclined surface at **2**. Ensure that position of the laser receiver on the measuring rod remains unchanged.

Start **CenterFind** mode for the axis to which the inclined surface is aligned. At the end of **CenterFind** mode, the inclination of the surface is shown on the rotary laser.

In **CenterLock** mode, the rotary laser automatically attempts to align the laser beam to the center line of the laser receiver by moving the rotation head up and down. In contrast to the **CenterFind** mode, the position of the laser receiver is continually checked and the inclination of the rotary laser automatically adjusted. No slope values appear on the display of the rotary laser.

Alignment is possible for the X-axis and Y-axis both when the rotary laser is in a horizontal position and when it is in a vertical position.

Start CenterLock mode:

Position the rotary laser and laser receiver so that the laser receiver is situated in the direction of the X-axis or the Y-axis of the rotary laser. Align the laser receiver so that the required axis is at a right angle to the reception area (**1**).

If the laser beam is aligned to both axes, then place a laser receiver connected to the rotary laser in the direction of the X- and Y-axis respectively. Each laser receiver must be situated within the pivoting range of $\pm 8.5\%$ of the rotary laser.

Switch on the rotary laser in rotational operation.

In the settings menu of the laser receiver, the center function must be put in **CenterLock** (**CL**) mode. When aligning to two axes of the rotary laser, this applies to both laser receivers.

To start the **CenterLock** mode for the **X-axis**, either press and hold the **CenterFind** (**17**) mode button, or press and hold the **CenterFind** (**17**) mode button, together with the **X-axis** button (**16**).

To start the **CenterLock** mode for the **Y-axis**, press and hold the **CenterFind** (**17**) mode button, together with the **Y-axis** button (**15**).

Should the laser beam be aligned to both axes at the same time, **CenterLock** mode must be started separately on each laser receiver.

Following the start of **CenterLock** mode, the rotary head on the rotary laser moves up and down. During the search process, **CLX** (X-axis) or **CLY** (Y-axis) appears in the text display (**e**).

If the laser beam hits the reception area **(1)** at the height of the center line of the laser receiver, the center line indicator **(h)** and **LOC** is displayed on the text indicator. The **CenterLock** symbol is displayed on the rotary laser on the start screen for the corresponding axis.

In the event of changes to the position of the laser receiver or rotary laser, the inclination is automatically adjusted on the rotary laser.

► **Take great care when working with the CenterLock mode that rotary lasers and laser receivers are not moved unintentionally.** Incorrect measurements can arise from the automatic adjustment of the inclination with every change of position.

Cancelling CenterLock mode:

To cancel or end the **CenterLock** mode, press and hold the **CenterFind** mode button **(17)**. If the laser beam was already successfully aligned with the center line of the laser receiver at this point, the set inclination remains on the rotary laser even when **CenterLock** mode is cancelled.

Troubleshooting:

If the laser beam was unable to find the center line of the laser receiver within 2 min (no matter whether at the start of the mode or after changes to position), **ERR** appears in the text display **(e)** and all LED direction indicators light up.

Press any button on the rotary laser and one on the laser receiver to close the error messages. Reposition the rotary laser and laser receiver so that the laser receiver is situated within the pivoting range of $\pm 8.5\%$ of the rotary laser. Ensure that the laser receiver is aligned to the X-axis or Y-axis so that the laser beam can pass through the reception area **(1)** horizontally. Then restart the **CenterLock** mode.

If both axes of the rotary laser should be aligned to a laser receiver, the same center function must be set on both laser receivers. A combination of **CenterLock** mode and **CenterFind** mode is not possible. If **CenterFind** mode is already set on one axis and **CenterLock** mode is started on the other axis, **ERR** and **CF** will appear alternately in the text display **(e)**. Select **CenterLock** mode on both laser receivers and re-start the function.

Anti-strobe protection filter

The laser receiver has electronic filters for strobe light. The filters protect against, for example, interference from the warning lights of construction machinery.

Practical Advice

Aligning with the spirit level

The laser receiver can be aligned vertically (plumb line) with the spirit level **(7)**. If a laser receiver is mounted at an angle, it will give incorrect measurements.

Marking

You can mark the position of the laser beam at the center mark **(9)** on the left and right of the laser receiver when the beam hits the center of the reception area **(1)**.

When marking, take care to align the laser receiver so that it is exactly vertical (with a horizontal laser beam) or horizontal (with a vertical laser beam), as otherwise the marks are offset with respect to the laser beam.

Attaching using the bracket (see figure E)

You can use the bracket **(23)** to attach the laser receiver to a measuring rod **(25)** (accessory) as well as to other objects with a width of up to 2.5 in.

Screw the bracket **(23)** to the mount **(11)** on the rear side of the laser receiver with the fastening screw **(26)**.

Loosen the rotary knob **(24)** on the bracket, slide the bracket onto the measuring rod **(25)** and retighten the rotary knob **(24)**.

You can use a spirit level **(21)** to ensure that the bracket **(23)** is horizontally aligned along with the laser receiver. If a laser receiver is mounted at an angle, it will give incorrect measurements.

The center line **(22)** of the bracket is located at the same height as the center mark **(9)** and can be used to mark the laser beam.

Attaching using a magnet (see figure F)

If an attachment is not required to be especially secure, the laser receiver can be attached to steel parts using the magnets **(10)**.

Function possible with LR 65 G and	GRL 650 CHVG	Rotary laser with green laser beam (500–570 nm)
Battery charge indicator of the rotary laser	●	–
Direction indicators for the position of the laser beam	●	●
Relative height indicator	●	●
CenterFind mode	●	–
CenterLock mode	●	–

Rectifying errors

Text display (e)	Problem	Corrective measure
PNK	Failed to establish Bluetooth® connection to the rotary laser GRL4000-90CHVG	Briefly press the on/off button on the rotary laser to close the error message. Restart the process for establishing the connection. If it is not possible to establish a connection, please contact a Bosch customer service agent.
ERR	Failed to calibrate the rotary laser GRL4000-90CHVG	Read and observe the operating instructions for the GRL4000-90CHVG
ERR	CenterFind mode or CenterLock mode failed	Press any button to close the error message. Check the position of the rotary laser and laser receiver before restarting the function.
ERR and CL in alternation	CenterFind mode cannot be started because the rotary laser is already working in CenterLock mode.	Select CenterFind mode on both laser receivers and restart the function.
ERR and CF in alternation	CenterLock mode cannot be started because the rotary laser is already working in CenterFind mode.	Start CenterLock mode on both laser receivers and restart the function.

Maintenance and Service

WARNING

Store and transport the tool only in the supplied protective case.

Check the tool each time before using.

Keep the tool clean and dry at all times to ensure proper and safe operation.

Do not immerse the tool into water or other fluids.

Wipe off debris using a moist and soft cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Regularly clean the surfaces at the exit opening of the laser.

In case of visible damage or loose components in the interior of the tool, the safe function is no longer ensured.

If the tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures,

repair should be carried out by an authorized after-sales service center for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the tool.

In case of repairs, send in the tool packed in its protective case.

ENVIRONMENT PROTECTION



Recycle raw materials & batteries instead of disposing of waste. The unit, accessories, packaging & used batteries should be sorted for environmentally friendly recycling in accordance with the latest regulations.

LIMITED WARRANTY OF BOSCH LASER AND MEASURING TOOL PRODUCTS

Robert Bosch Tool Corporation ("Seller") warrants to the original purchaser only, that all Bosch lasers and measuring tools will be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. Bosch will extend warranty coverage to two (2) years when you register your product within eight (8) weeks after date of purchase. Product registration card must be complete and mailed to Bosch (postmarked within eight weeks after date of purchase), or you may register on-line at www.boschtools.com/Service/ProductRegistration. If you choose not to register your product, a one (1) year limited warranty will apply to your product.

30 Day Money Back Refund or Replacement -

If you are not completely satisfied with the performance of your laser and measuring tools, for any reason, you can return it to your Bosch dealer within 30 days of the date of purchase for a full refund or replacement. To obtain this 30-Day Refund or Replacement, your return must be accompanied by the original receipt for purchase of the laser or optical instrument product. A maximum of 2 returns per customer will be permitted.

SELLER'S SOLE OBLIGATION AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY under this Limited Warranty and, to the extent permitted by law, any warranty or condition implied by law, shall be the repair or replacement of parts, without charge, which are defective in material or workmanship and which have not been misused, carelessly handled, or misrepaired by persons other than Seller or Authorized Service Center. To make a claim under this Limited Warranty, you must return the complete Bosch laser or measuring tool, transportation prepaid, to any BOSCH Factory Service Center or Authorized Service Center. Please include a dated proof of purchase with your tool. For locations of nearby service centers, please use our on-line service locator or call 1-877-267-2499.

THIS WARRANTY PROGRAM DOES NOT APPLY TO TRIPODS AND RODS. Robert Bosch Tool Corporation ("Seller") warrants tripods and leveling rods for a period of one (1) year from date of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO OTHER ACCESSORY ITEMS AND RELATED ITEMS. THESE ITEMS RECEIVE A 90 DAY LIMITED WARRANTY.

To make a claim under this Limited Warranty, you must return the complete product, transportation prepaid. For details to make a claim under this Limited Warranty please visit www.boschtools.com or call 1-877-267-2499.

ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE. SOME STATES IN THE U.S., AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS) ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES IN THE U.S., AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S., OR PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA AND FROM COUNTRY TO COUNTRY.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS SOLD WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO. FOR WARRANTY COVERAGE WITHIN OTHER COUNTRIES, CONTACT YOUR LOCAL BOSCH DEALER OR IMPORTER.

Symboles relatifs à la sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque terme signalant un danger. Veuillez lire le mode d'emploi et lire la signification de ces symboles.

	C'est le symbole d'alerte relatif à la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de l'existence possible d'un danger de lésion corporelle. Obéissez à tous les messages relatifs à la sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou même de mort.
	Symbol de lecture du mode d'emploi - Alerte l'utilisateur pour lire le mode d'emploi.
⚠ DANGER	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort d'une personne ou une blessure grave.
⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort d'une personne ou une blessure grave.
⚠ MISE EN GARDE	MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer une blessure légère ou modérée.
	Ce symbole indique que cet appareil de mesure laser est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC des États-Unis.

LR40G Consignes générales de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-dessous risquerait de causer une exposition dangereuse aux rayonnements, un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.



Tenez l'aimant éloigné des implants et autres dispositifs médicaux, par exemple les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline. L'aimant génère un champ qui peut nuire au fonctionnement des implants et des dispositifs médicaux.

- Faites réparer le récepteur laser uniquement par des spécialistes qualifiés utilisant des pièces de rechange d'origine. Cela garantit que la sécurité du récepteur laser est maintenue.**
- Lisez et observez scrupuleusement les consignes de sécurité du mode d'emploi du laser rotatif.**

• N'utilisez pas le récepteur laser dans des atmosphères explosives qui contiennent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables. Des étincelles peuvent être produites à l'intérieur de l'outil de mesure, ce qui peut enflammer la poussière ou les fumées.

• Tenez le récepteur laser à l'écart des supports de stockage magnétiques et des appareils sensibles au magnétisme. L'effet des aimants peut entraîner une perte de données irréversible.

⚠ MISE EN GARDE Lorsque vous utilisez le récepteur laser avec *Bluetooth®*, des interférences avec d'autres dispositifs et systèmes, des avions et des dispositifs médicaux (p. ex., stimulateurs cardiaques, prothèses auditives) peuvent causer des problèmes à de tels équipements. De même, des lésions causées aux personnes et aux animaux se trouvant dans le voisinage immédiat ne peuvent

être totalement exclus. N'utilisez pas le récepteur laser avec Bluetooth® à proximité d'appareils médicaux, de stations-service, d'usines chimiques, de zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et de zones de dynamitage. N'utilisez pas le récepteur laser avec Bluetooth® dans des avions. Évitez d'utiliser le produit près de votre corps pendant des périodes prolongées.

Informations concernant les bruits

La mesure réelle (A) du niveau de pression acoustique du signal sonore à un mètre de distance est de 85 dB(A).

AVERTISSEMENT Lorsque vous utilisez le récepteur laser, des signaux sonores forts peuvent être émis dans certaines circonstances. Pour cette raison, gardez le récepteur laser loin de vos oreilles et de celles d'autres personnes. Le signal sonore très fort pourrait endommager l'ouïe d'une personne se trouvant à proximité.

Mise en garde de la FCC :



Le fabricant n'est pas responsable des perturbations radioélectriques causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son exploitation est sujette au respect de deux conditions :

- 1) Cet appareil ne risque pas de causer des interférences nuisibles ; et
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : ce matériel a été testé et il a été démontré qu'il respecte les limites fixées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des perturbations nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune

perturbation ne résultera d'une installation particulière. Si ce matériel cause des perturbations radioélectriques nuisibles affectant la réception de la radio ou de la télévision – ce qui peut être déterminé en mettant ce matériel sous tension et hors tension – l'utilisateur devrait essayer de remédier à de telles perturbations en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation de l'antenne de réception ou la placer à un autre endroit.
 - Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
 - Brancher le matériel dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
- « Exposition aux signaux de fréquences radioélectriques (RF) : « L'appareil sans fil est un émetteur-récepteur radiophonique. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) déterminées par le Ministère de la Santé canadien dans le Code de sécurité 6. Ces limites entrent dans le cadre de directives détaillées et établissent les niveaux d'énergie RF autorisés pour la population générale.

Industrie Canada (IC)

Cette imprimante remplit les conditions d'exemption de licence des charges sur les normes radioélectriques (RSS/CNR) d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Caractéristiques

La numérotation des caractéristiques du produit indiquée fait référence à l'illustration de l'outil sur la page graphique.

- (1) Zone de réception du faisceau laser
- (2) Indicateur de direction DEL « Faisceau laser au-dessus de l'axe central »
- (3) Axe central à DEL
- (4) Indicateur de direction DEL « Faisceau laser au-dessous de l'axe central »
- (5) Écran d'affichage (avant et arrière)
- (6) Haut-parleur
- (7) Niveau à bulle
- (8) Crochet utilitaire
- (9) Marque centrale
- (10) Aimants
- (11) Attachement pour le support
- (12) Numéro de série
- (13) Couvercle du compartiment des piles
- (14) Mécanisme de verrouillage du couvercle du compartiment des piles
- (15) Bouton de l'axe des Y
- (16) Bouton de l'axe des X
- (17) Bouton de mode pour **CenterFind**
- (18) Bouton pour ajuster l'exactitude de la réception
- (19) Bouton de marche/arrêt
- (20) Bouton de signal sonore/volume
- (21) Niveau de la bulle pour le support
- (22) Référence pour l'axe central sur le support
- (23) Support de fixation ^{A)}
- (24) Bouton rotatif du support
- (25) Tige de mesure ^{A)}
- (26) Vis de fixation du support

^{A)} Les accessoires illustrés ou décrits ne sont pas inclus avec le produit en standard. Vous pouvez trouver la sélection complète d'accessoires dans notre gamme d'accessoires.

Éléments d'affichage

- (a) Indicateur de charge du bloc-piles/des piles pour le laser rotatif
- (b) Indicateur de connexion Bluetooth®
- (c) Indicateur pour l'exactitude de la réception
- (d) Indicateur d'unité de mesure
- (e) Indicateur de texte
- (f) Indicateur de direction « Faisceau laser au-dessous de l'axe central »
- (g) Indicateur pour le signal sonore/volume
- (h) Indicateur de l'axe central
- (i) Indicateur de charge des piles pour le récepteur laser
- (j) Indicateur de direction « Faisceau laser au-dessus de l'axe central »

Récepteur rotatif		LR40G	
Numéro de l'article	3601K69T10		
Longueur d'onde recevable	500 - 570 nm		
Zone de travail typique GRL4000-90CHVG max. ^{A)}	2000 ft (610 m)		
Angle de réception	±35°		
Vitesse de rotation recevable	> 120 min ⁻¹		
Precisión de medida ^{B)C)}	(inch)	(decimal)	(mm)
– Très fin	±1/32	±0.05	±0.5
– Fin	±1/16	±0.1	±1
– Moyenne	±1/8	±0.15	±2
– Grossier	±1/4	±0.25	±5
– Très grossier	±1/2	±0.5	±10
Température de fonctionnement	14 °F to 122 °F (-10 °C to +50 °C)		
Température de stockage	-4 °F to 158 °F (-20 °C to +70 °C)		
Max. altitude	6560 ft (approx. 2000 m)		
Humidité relative de l'air, max.	90 %		
Degré de pollution selon la norme IEC 61010-1 ^{D)}	2		
Récepteur laser Bluetooth®			
– Clasificación			
– Compatibilité ^{E)}	Bluetooth® 5.0/4.X (faible énergie)		
– Max. gamme de signaux ^{F)}	100 m		
– Plage de fréquence de fonctionnement	2402 – 2480 MHz		
– Max. puissance d'émission	6.3 mW		
Piles	2 × 1.5 V LR6 (AA)		
Approx. temps de fonctionnement	50 h		
Poids selon la procédure EPTA 01: 2014	0.84 lb. (0.38 kg)		
Dimensions (longueur × largeur × hauteur)	6.9" × 3" × 1.3" (175 × 79 × 33 mm)		
Degré de protection	IP 67		

- A) La plage de travail peut être réduite par des conditions environnementales défavorables (par exemple la lumière directe du soleil).
- B) En fonction de la distance entre le récepteur laser et le laser rotatif et de la classe et du type de laser du laser rotatif
- C) La précision de mesure peut être réduite par des conditions environnementales défavorables (par exemple la lumière directe du soleil).
- D) Seuls les dépôts non conducteurs se produisent, ce qui entraîne une conductivité temporaire occasionnelle causée par la condensation.
- E) Lors de l'utilisation d'appareils Bluetooth® Low Energy, il peut ne pas être possible d'établir une connexion en fonction du modèle et du système d'exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent prendre en charge le profil SPP.
- F) La plage du signal peut varier considérablement en fonction des conditions externes, y compris l'appareil récepteur utilisé. La gamme Bluetooth® peut être considérablement plus faible à l'intérieur de pièces fermées et à travers des barrières métalliques (par exemple, murs, étagères, étuis, etc.).
- Pour une identification claire de votre récepteur laser, voir le numéro de série **(12)** sur la plaque signalétique.

Utilisation prévue

Le récepteur laser est destiné à la recherche rapide de faisceaux laser rotatifs dans la longueur d'onde indiquée dans les données techniques.

Le récepteur laser est également conçu pour contrôler GRL4000-90CHVG par le biais de Bluetooth®.

Le récepteur laser est approprié pour un emploi à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur.

Assemblage

Insertion/remplacement des piles

Des piles alcalines au manganèse sont recommandées pour le récepteur laser.

Faites tourner en position le mécanisme de verrouillage (14) du couvercle du compartiment des piles (p. ex. en utilisant une pièce de monnaie). Ouvrez le couvercle du compartiment des piles (13) et insérez les piles.

Lors de l'insertion des piles, assurez-vous que la polarité est correcte en fonction de l'illustration à l'intérieur du compartiment des piles.

Fermez le couvercle du compartiment des piles (13) et faites tourner en position le mécanisme de verrouillage (14) du couvercle du compartiment des piles (13).

L'indicateur de charge des piles (i) montre l'état de charge des piles du récepteur laser :

Capacity
50 – 100%
5 – 50%
2 – 5%
0 – 2%

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez que des piles du même fabricant et qui ont la même capacité.

► **Sortez les piles du récepteur laser lorsque vous prévoyez de ne pas vous en servir pendant une période prolongée.** Les piles risquent de se corroder et de se décharger pendant un stockage prolongé dans le récepteur laser.

Indicateur de charge des piles pour le laser rotatif

L'indicateur de charge des piles (a) montre l'état de charge du bloc-piles/des piles du laser rotatif, à condition que le laser rotatif soit allumé et qu'une connexion Bluetooth® ait été établie entre le récepteur laser et le laser rotatif.

Indicator	Capacity
	60 – 100%
	30 – 60%
	5 – 30%
	0 – 5%

Fonctionnement

Début de l'utilisation

► **Protégez le récepteur laser contre l'humidité et la lumière directe du soleil.**

► **N'exposez pas le récepteur laser à des températures extrêmes ou à des variations considérables de la température.**

Par exemple, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule pendant une période prolongée. En cas de variations importantes de la température, attendez que le récepteur laser s'ajuste à la température ambiante avant de le mettre en marche. En cas de températures extrêmes ou de variations considérables de la température, la précision du récepteur laser pourrait être affectée.

► **Maintenez la zone de travail exempte d'obstacles susceptibles de réfléchir ou d'obstruer le faisceau laser. Par exemple, couvrez toutes les surfaces réfléchissantes ou brillantes. Ne mesurez pas à travers des vitres ou des matériaux similaires.** Les mesures peuvent être faussées par un faisceau laser réfléchi ou obstrué.

Configuration du récepteur laser (voir Figure A)

Positionnez le récepteur laser de telle sorte que le faisceau laser puisse atteindre la zone de réception (1). Alignez-le de façon que le faisceau laser soit projeté directement à travers la zone de réception (comme illustré sur la figure).

Pour les lasers rotatifs avec de multiples modes de fonctionnement, sélectionnez le fonctionnement horizontal ou vertical avec la vitesse de rotation la plus élevée.

Mise sous tension/hors tension

► **Un signal sonore très fort retentit lors de la mise sous tension du récepteur laser. Par conséquent, maintenez le récepteur laser à distance de votre oreille ou des oreilles d'autres personnes lors de la mise sous tension.** Le signal sonore très fort pourrait endommager l'ouïe d'une personne se trouvant à proximité.

Pour allumer le récepteur laser, appuyez sur le bouton de marche-arrêt (On/Off) (19). Tous les indicateurs d'affichage et toutes les DEL s'allumeront brièvement, et un signal sonore retentira.

Pour éteindre le récepteur laser, appuyez sur le bouton de marche/arrêt (On/Off) (19) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que toutes les DEL s'allument brièvement et que l'écran d'affichage s'éteigne. À l'exception du réglage de l'éclairage de l'écran, tous les paramètres de réglage sont sauvegardés lors de la mise hors tension.

Lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton du récepteur laser pendant environ 10 minutes et quand aucun faisceau laser n'atteint la zone de réception (1) pendant 10 minutes, le récepteur laser s'éteint automatiquement pour économiser la pile.

Connexion avec le laser rotatif

Dans le réglage par défaut de l'usine, le laser rotatif et le récepteur laser fourni sont déjà connectés par le biais de Bluetooth®. Pour la connexion existante, l'indicateur de connexion Bluetooth® (b) apparaît sur l'écran d'affichage du récepteur laser.

Pour reconnecter le récepteur laser ou pour connecter un récepteur laser supplémentaire au laser rotatif, appuyez sur le bouton Bluetooth® du laser rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole d'établissement d'une connexion avec la télécommande/le récepteur laser apparaisse sur l'écran du laser rotatif. Puis appuyez sur le bouton de l'axe des X (16) et sur le bouton de l'axe des Y (15) sur le récepteur laser en même temps jusqu'à ce que POK apparaîsse sur l'écran d'affichage de texte (e). La confirmation selon laquelle une connexion a été établie avec succès sera indiquée sur l'écran d'affichage du laser rotatif.

La confirmation selon laquelle une connexion a été établie avec succès sera indiquée sur l'écran d'affichage du laser rotatif. « POK » apparaîtra sur l'indicateur de texte (e) du récepteur laser.

Si la connexion entre le laser rotatif et le récepteur laser ne peut être établie, POK s'affiche sur l'écran de texte (e) du récepteur laser, et le message d'erreur pour une connexion ratée s'affiche sur l'écran du laser rotatif. Pour rechercher la cause d'un problème, consultez les instructions d'utilisation pour le laser rotatif.

Indicateurs de direction

La position du faisceau laser dans la zone de

réception (1) est indiquée comme suit :

- Sur l'écran d'affichage (5) à l'avant et à l'arrière du récepteur laser au moyen de l'indicateur de direction « faisceau laser au-dessous de l'axe central » (f), de l'indicateur de direction « faisceau laser au-dessus de l'axe central » (j) et de l'indicateur de l'axe central (h).
- En option, au moyen de l'indicateur de direction à DEL rouge « faisceau laser au-dessous de l'axe central » (4), de l'indicateur de direction à DEL bleu « faisceau laser au-dessus de l'axe central » (2) et de l'indicateur à DEL vert de l'axe central (3) à l'avant du récepteur laser.
- Par un signal sonore (en option).

Lors du premier passage du faisceau laser à travers la zone de réception (1), un bref signal sonore retentit toujours et l'indicateur de direction à DEL rouge « faisceau laser au-dessous de l'axe central » (4), de l'indicateur de direction à DEL bleu « faisceau laser au-dessus de l'axe central » (2) s'allument brièvement (même si le signal audio et/ou les indicateurs de direction à DEL ont été éteints).

Récepteur laser trop bas : Si le faisceau laser atteint la moitié supérieure de la zone de réception (1), l'indicateur de direction « faisceau laser au-dessus de l'axe central » (j) apparaît sur l'écran d'affichage.

Si les DEL sont allumées, l'indicateur de direction à DEL bleu « faisceau laser au-dessus de l'axe central » (2) s'allume. Si la fonction de signal sonore est activée, un signal retentit à un rythme lent.

Déplacez le récepteur laser vers le haut dans le sens de la flèche. Lorsque le faisceau laser est proche de l'axe central, seule la pointe de l'indicateur de direction « faisceau laser au-dessus de l'axe central » (j) est montrée.

Récepteur laser trop haut : Si le faisceau laser atteint la moitié inférieure de la zone de réception (1), l'indicateur de direction « faisceau laser au-dessous de l'axe central » (f) apparaît sur l'écran d'affichage. Si les DEL sont allumées, l'indicateur de direction à DEL rouge « faisceau laser au-dessous de l'axe central » (4) s'allume. Si la fonction de signal sonore est activée, un signal retentit à un rythme rapide.

Déplacez le récepteur laser vers le bas dans le sens de la flèche. Lorsque le faisceau laser est proche de l'axe central, seule la pointe de

l'indicateur de direction « faisceau laser au-dessous de l'axe central » (f) est montrée.

Récepteur laser centré : Si le faisceau laser atteint la zone de réception (1) à la hauteur de l'axe central, l'indicateur de l'axe central (h) apparaît sur l'écran d'affichage. Si les DEL sont allumées, la DEL verte de l'axe central (3) s'allume. Si le signal sonore est activé, une tonalité continue retentit.

Fonction de mémoire de la dernière réception : Si le récepteur laser est déplacé de telle sorte que le faisceau laser sort à nouveau de la zone de réception (1), le dernier indicateur de direction affiché pour « faisceau laser au-dessus de l'axe central » (j) ou « faisceau laser au-dessous de l'axe central » (h) clignote pendant une brève période. Cet indicateur peut être allumé ou éteint en utilisant le menu de paramétrage.

Indicateur de hauteur relative (voir Figure B)

Si le faisceau laser atteint la zone de réception (1), le jeu entre le faisceau laser et l'axe central du récepteur laser est montré sur l'écran d'affichage de texte (e) comme valeur absolue.

L'unité de mesure pour l'indicateur de hauteur peut être changée au moyen du menu de paramétrage (« mm » ou « po »).

Illumination de l'écran

Les écrans d'affichage (5) à l'avant et à l'arrière du récepteur laser peuvent être illuminés. La fonction d'éclairage de l'écran d'affichage est activée en permanence.

- Quand le récepteur laser est mis sous tension
- Chaque fois qu'un bouton est enfoncé
- si le faisceau laser passe au-dessus de la zone de réception (1).

La fonction d'illumination de l'écran d'affichage se désactive automatiquement :

- 30 secondes après chaque enfoncement d'un bouton, si aucun faisceau laser n'atteint la zone de réception.
- 2 minutes après la dernière pression sur le bouton et si la position du faisceau laser dans la zone de réception ne change pas

La fonction d'illumination de l'écran d'affichage peut être désactivée au moyen du menu de paramétrage. Le paramètre de l'intensité lumineuse de l'affichage est conservé en mémoire lorsque le récepteur laser

est mis hors tension. Après la mise sous tension du récepteur laser, la fonction d'éclairage de l'écran est toujours activée.

Paramètres de réglage

Selection du paramètre de réglage de l'indicateur d'axe central

Vous pouvez spécifier l'exactitude d'indication de la position du faisceau laser comme étant « centré » sur la zone de réception (1).

Le paramètre de réglage actuel pour l'indicateur de l'axe central (c) peut être vu dans l'indicateur pour la mesure de l'exactitude de réception.

Pour changer le degré d'exactitude de la mesure de réception, appuyez sur le bouton pour ajuster le degré d'exactitude de la mesure de réception (18) autant de fois que nécessaire pour que le paramètre de réglage requis soit montré sur l'écran d'affichage. Chaque fois que le bouton pour ajuster le degré d'exactitude de la mesure de réception est enfoncé, la valeur respective pour l'exactitude de mesure apparaît pendant un bref instant sur l'écran d'affichage de texte (e).

Le paramètre permettant de mesurer l'exactitude des mesures est conservé lorsque l'outil est mis hors tension.

Signal sonore de l'indicateur de faisceau laser

La position du faisceau laser sur la zone de réception (1) peut également être indiquée par un signal sonore.

Le niveau du volume peut être modifié ou le signal sonore peut être éteint.

Pour changer le niveau sonore ou désactiver le signal sonore, appuyez sur bouton du signal sonore (20) jusqu'à ce que le niveau du volume sonore requis soit indiqué sur l'écran d'affichage. À un faible volume, l'indicateur du signal sonore (g) apparaît sur l'écran d'affichage avec une barre ; à un volume élevé, l'indicateur apparaît avec trois barres. Lorsque le signal sonore est désactivé, l'indicateur s'éteint.

Indépendamment du paramètre de réglage du signal sonore, un bref bip retentit à un niveau de volume faible quand le faisceau laser entre initialement en contact avec la zone de réception (1).

Le paramètre de réglage du signal sonore est conservé en mémoire lorsque le récepteur laser est mis hors tension.

Menu de paramétrage

Pour afficher le menu de paramétrage : Appuyez sur le bouton de l'axe des X (16) et sur le bouton de l'axe des Y (15) sur le récepteur laser en même temps.

Pour changer le paramètre dans le contexte d'un sous-menu : Appuyez sur le bouton de l'axe des X (16) et sur le bouton de l'axe des Y (15) pour alterner entre les paramètres de réglage. Le dernier paramètre sélectionné est automatiquement conservé en mémoire lorsque vous quittez le menu.

Pour changer le sous-menu : Appuyez brièvement sur le bouton de mode de CentralFind (17) pour passer au sous-menu suivant.

Pour quitter le menu de paramétrage : Appuyez sur le bouton de mode de CentralFind (17) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu de paramétrage disparaisse. Alternativement, le menu de paramétrage est fermé automatiquement environ dix secondes après la dernière fois qu'un bouton est enfoncé.

Tous les paramètres de réglage sont conservés en mémoire quand le récepteur laser est mis hors tension, à l'exception du réglage de rétro-éclairage de l'écran d'affichage. Il est toujours allumé quand vous mettez le récepteur sous tension.

Les sous-menus suivants sont disponibles :

– **Unité de mesure de l'indicateur de hauteur relative :** Lorsque vous affichez le menu des unités de mesure, l'unité de mesure sélectionnée alors est montrée sur l'écran d'affichage de texte (e), tandis que les unités de mesure disponibles sont montrées dans l'indicateur d'unités de mesure (d) au-dessus de lui.

– **Indicateurs de direction à DEL (DEL) :** Les trois indicateurs de direction à DEL (2), (4) et (3) peuvent être ajustés en matière de luminosité ou ils peuvent être éteints. Les DEL s'allument selon leur paramètre de réglage sélectionné.

– **Éclairage de l'écran d'affichage (LIT) :** L'éclairage de l'écran d'affichage peut être allumé (les DEL vertes s'allument) ou éteint (les DEL rouges s'allument).

– **Fonction de mémoire pour la dernière réception (MEM) :** L'indicateur pour la direction dans laquelle le faisceau laser a quitté la zone de réception peut être allumé (les DEL vertes s'allument) ou éteint (les DEL rouges s'allument).

- **Fonctions centrales (CF/CL) :** Vous pouvez choisir entre le mode **CenterFind (CF)** et le mode **CenterLock (CL)**. Le mode actuel apparaît dans l'affichage de texte (**e**).

Fonctions

Mode CenterFind (voir Figure C)

Dans le mode **CenterFind**, le laser rotatif tente automatiquement d'aligner le faisceau laser sur l'axe central du récepteur laser en déplaçant la tête de rotation vers le haut et vers le bas.

Si le laser rotatif est en **position horizontale**, le faisceau laser peut être aligné par rapport à l'axe des X du laser rotatif, à l'axe des Y ou aux deux axes en même temps (voir « Détermination de l'inclinaison avec le mode **CenterFind** (voir Figure D) », page 4). Si le laser rotatif est en **position verticale**, seul l'alignement sur l'axe des Y est possible.

Lancez le mode **CenterFind** :

Positionnez le laser rotatif et le récepteur laser de telle sorte que le récepteur laser soit situé dans la direction de l'axe des X ou de l'axe des Y du laser rotatif. Alignez le récepteur laser de manière à ce que l'axe requis soit à angle droit par rapport à la zone de réception (**1**). Si le faisceau laser est aligné sur les deux axes, placez un récepteur laser connecté au laser rotatif dans la direction de l'axe des X et de l'axe des Y, respectivement. Chaque récepteur laser doit être situé à l'intérieur de la plage de pivotement de $\pm 8,5\%$ du laser rotatif.

Activez le laser rotatif pour le mettre dans le mode de fonctionnement rotatif.

Dans le menu des réglages, la fonction de centrage doit être mise dans le mode **CenterFind (CF)**. Lors de l'alignement sur deux axes du laser rotatif, cela s'applique aux deux récepteurs laser.

Pour lancer le mode **CenterFind** pour l'**axe des X**, appuyez sur le bouton de mode **CenterFind (17)** et maintenez-le enfoncé, ou appuyez sur le bouton de mode **CenterFind (17)** et maintenez-le enfoncé en même temps que le bouton de l'**axe des X (16)**. Pour lancer le mode **CenterFind** pour l'**axe des Y**, maintenez enfoncé le bouton de mode **CenterFind (17)** ainsi que le bouton de l'**axe des Y (15)**. Si le faisceau laser est aligné sur les deux axes en même temps, le mode **CenterFind** doit être activé séparément sur chaque récepteur laser.

Après l'activation du mode **CenterFind**, la tête

de rotation sur le laser rotatif se déplace vers le haut et vers le bas. Pendant le processus de recherche, **CFX** (axe des X) ou **CFY** (axe des Y) apparaît sur l'écran d'affichage de texte (**e**).

Si le faisceau laser atteint la zone de réception (**1**) à la hauteur de **CenterFind** du récepteur laser, l'indicateur de l'axe central (**h**) apparaît alors, et **XOK** (axe des X) ou **YOK** (axe des Y) apparaît sur l'écran (**e**). La valeur de l'inclinaison qui est trouvée est affichée sur le laser rotatif. Le mode **CenterFind** se termine alors automatiquement.

Annulation du mode **CenterFind** :

Pour annuler le mode **CenterFind**, appuyez sur le bouton de mode **CenterFind (17)** et maintenez-le enfoncé.

Recherche de la cause des problèmes :

Si le faisceau laser n'a pas pu trouver l'axe central du récepteur laser à l'intérieur de la plage de pivotement, **ERR** apparaît sur l'écran d'affichage de texte (**e**) et tous les indicateurs de direction à DEL s'allument.

Appuyez sur n'importe quel bouton du laser rotatif ou du récepteur laser pour effacer le message d'erreur. Repositionnez le laser rotatif et le récepteur laser de telle sorte que le récepteur laser soit situé à l'intérieur de la plage de pivotement de $\pm 8,5\%$ du laser rotatif. Assurez-vous que le récepteur laser est aligné sur l'axe des X ou sur l'axe des Y de telle sorte que le faisceau laser puisse passer horizontalement à travers la zone de réception (**1**). Puis redémarrez le mode **CenterFind**.

Si les deux axes du laser rotatif doivent être alignés sur un récepteur laser, la même fonction de centrage doit être réglée sur les deux récepteurs laser. Une combinaison du mode **CenterFind** et du mode **CenterLock** n'est pas possible. Si le mode **CenterLock** est déjà réglé sur un axe et si le mode **CenterFind** est lancé sur l'autre axe, **ERR** et **CL** s'affichent alternativement sur l'écran d'affichage de texte (**e**). Sélectionnez le mode **CenterFind** sur les deux récepteurs laser et redémarrez la fonction.

Détermination de l'inclinaison avec le mode de l'axe central (voir Figure D)

En utilisant le mode **CenterFind**, l'inclinaison d'une surface peut être mesurée jusqu'à un max. de $8,5\%$. Pour ce faire, configurez le laser rotatif à une extrémité de la surface inclinée dans une position horizontale sur un trépied. L'axe des X ou des Y du laser rotatif doit être aligné sur l'inclinaison à déterminer.

Activez le laser rotatif et laissez-le se mettre à niveau.

Sécurisez le récepteur laser sur une tige de mesure (25) au moyen du support de fixation. Placez la tige de mesure près du niveau laser (à la même extrémité de la surface inclinée). Alignez la hauteur du récepteur laser sur la tige de mesure de telle sorte que le faisceau laser du laser rotatif soit indiqué comme étant « centré » (1).

Placez ensuite la tige de mesure avec le récepteur laser à l'autre extrémité de la surface inclinée à (2). Assurez-vous que la position du récepteur laser sur la tige de mesure reste inchangée.

Activez le mode **CenterFind** pour l'axe sur lequel la surface inclinée est alignée. À la fin du mode **CenterFind**, l'inclinaison de la surface est montrée sur le laser rotatif.

Dans le mode **CenterLock**, le Laser rotatif tente automatiquement d'aligner le faisceau laser sur l'axe central du récepteur laser en déplaçant la tête de rotation vers le haut et vers le bas. Contrairement au mode **CenterFind**, la position du récepteur laser est contrôlée en permanence et l'inclinaison du Laser rotatif est automatiquement ajustée. Aucune valeur de pente n'apparaît sur l'écran du laser rotatif.

L'alignement est possible pour l'axe des X et l'axe des Y aussi bien lorsque le laser rotatif est en position horizontale que quand il est en position verticale.

Démarrez le mode **CenterLock** :

Positionnez le laser rotatif et le récepteur laser de telle sorte que le récepteur laser soit situé dans la direction de l'axe des X ou de l'axe des Y du laser rotatif. Alignez le récepteur laser de manière à ce que l'axe requis soit à angle droit par rapport à la zone de réception (1).

Si le faisceau laser est aligné sur les deux axes, placez un récepteur laser connecté au laser rotatif dans la direction de l'axe des X et de l'axe des Y, respectivement. Chaque récepteur laser doit être situé à l'intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % du laser rotatif.

Activez le laser rotatif pour le mettre dans le mode de fonctionnement rotatif.

Dans le menu des réglages du récepteur laser, la fonction de centrage doit être mise en mode **CenterLock (CL)**. Lors de l'alignement sur deux axes du laser rotatif, cela s'applique

aux deux récepteurs laser.

Pour lancer le mode **CenterLock** pour l'**axe des X**, appuyez sur le bouton de mode **CenterFind (17)** et maintenez-le enfoncé, ou appuyez sur le bouton de mode **CenterFind (17)** et le bouton de l'**axe des X (16)** et maintenez-les enfoncés tous les deux.

Pour lancer le mode **CenterLock** pour l'**axe des Y**, appuyez sur le bouton de mode **CenterFind (17)**, ainsi que sur le bouton de l'**axe Y (15)**, et maintenez-les enfoncés.

Si le faisceau laser est aligné sur les deux axes en même temps, le mode **CenterLock** doit être activé séparément sur chaque récepteur laser.

Après l'activation du mode **CenterLock**, la tête de rotation sur le laser rotatif se déplace vers le haut et vers le bas. Pendant le processus de recherche, **CLX** (axe des X) ou **CLY** (axe des Y) apparaît sur l'écran d'affichage de texte (e).

Si le faisceau laser atteint la zone de réception (1) à la hauteur de l'axe central du récepteur laser, l'indicateur de l'axe central (h) et **LOC** apparaissent sur l'indicateur de texte. Le symbole **CenterLock** s'affiche sur le laser rotatif de l'écran de démarrage pour l'axe correspondant.

En cas de modification de la position du récepteur laser ou du laser rotatif, l'inclinaison est automatiquement ajustée sur le laser rotatif.

► **Faites très attention, lorsque vous travaillez avec le mode CenterLock, à ce que les lasers rotatifs et les récepteurs lasers ne soient pas déplacés involontairement.** Des mesures erronées peuvent résulter de l'ajustement automatique de l'inclinaison à chaque changement de position.

Annulation du mode **CenterLock** :

Pour annuler ou terminer le mode **CenterLock**, appuyez sur le bouton de mode **CenterFind (17)** et maintenez-le enfoncé (17). Si le faisceau laser a déjà été aligné avec succès sur l'axe central du récepteur laser à ce stade, l'inclinaison réglée reste sur le laser rotatif même si le mode **CenterLock** est annulé.

Recherche de la cause des problèmes :

Si le faisceau laser n'a pas pu trouver l'axe central du récepteur laser au bout de deux minutes (que ce soit au début du mode ou après des changements de la position) **ERR** apparaît sur l'écran d'affichage de texte (e)

et tous les indicateurs de direction à DEL s'allument.

Appuyez sur n'importe quel bouton du laser rotatif et sur un bouton du récepteur laser pour fermer les messages d'erreur. Repositionnez le laser rotatif et le récepteur laser de telle sorte que le récepteur laser soit situé à l'intérieur de la plage de pivotement de $\pm 8,5\%$ du laser rotatif. Assurez-vous que le récepteur laser est aligné sur l'axe des X ou sur l'axe des Y de telle sorte que le faisceau laser puisse passer horizontalement à travers la zone de réception (1). Puis redémarrez le mode **CenterLock**.

Si les deux axes du laser rotatif doivent être alignés sur un récepteur laser, la même fonction de centrage doit être réglée sur les deux récepteurs laser. Une combinaison du mode **CenterLock** et du mode **CenterFind** n'est pas possible. Si le mode **CenterFind** est déjà réglé sur un axe et si le mode **CenterLock** est lancé sur l'autre axe, **ERR** et **CF** apparaissent alternativement dans l'affichage de texte (e). Sélectionnez le mode **CenterLock** sur les deux récepteurs laser et redémarrez la fonction.

Filtre de protection contre les effets stroboscopiques

Le récepteur laser est pourvu de filtres électroniques pour la lumière stroboscopique. Les filtres protègent, par exemple, contre les interférences provenant des lumières d'avertissement des machines de construction.

Conseils pratiques

Alignment sur le niveau à bulle

Le récepteur laser peut être aligné verticalement (fil tendu à la verticale) sur le niveau à bulle (7). Si un récepteur laser est monté à un certain angle, il donnera des mesures incorrectes.

Marquage

Vous pouvez marquer la position du faisceau laser à la marque centrale (9) à gauche et à droite du récepteur laser lorsque le faisceau atteint le centre de la zone de réception (1).

Lors du marquage, prenez soin d'aligner le récepteur laser de telle sorte qu'il soit exactement vertical (avec un faisceau laser horizontal) ou horizontal (avec un faisceau laser vertical), car autrement les marques sont décalées par rapport au faisceau laser.

Attachement au moyen du support de fixation (voir Figure E)

Vous pouvez utiliser le support de fixation (23) pour attacher le récepteur laser à une tige de mesure (25) (accessoire) ainsi qu'à d'autres objets avec une largeur maximum de 2,5 po.

Vissez le support de fixation (23) du dispositif de montage (11) sur le côté arrière du récepteur laser avec la vis de fixation (26).

Desserrez le bouton rotatif (24) sur le support de fixation, faites glisser le support de fixation sur la tige de mesure (25) et resserrez le bouton rotatif (24).

Vous pouvez utiliser un niveau à bulle (21) pour assurer que le porte-récepteur (23) est aligné horizontalement sur le récepteur laser. Si un récepteur laser est monté à un certain angle, il donnera des mesures incorrectes.

L'axe central (22) du support de fixation est situé à la même hauteur que la marque centrale (9), et il peut être utilisé pour marquer le faisceau laser.

Fixation au moyen d'un aimant (voir Figure F)

S'il n'est pas nécessaire qu'un attachement soit fixé de manière particulièrement sécurisée, le récepteur laser peut être attaché à des surfaces en acier en utilisant les aimants (10).

Fonction possible avec LR 65 G et	GRL 650 CHVG	Laser rotatif avec faisceau laser vert (500–570 nm)
Indicateur de charge de la batterie du laser rotatif	●	-
Indicateurs de direction pour la position du faisceau laser	●	●
Indicateur de hauteur relative	●	●
Mode CenterFind	●	-
Mode CenterLock	●	-

Rectification des erreurs

Écran d'affichage de texte (e)	Problème	Mesure corrective
PNK	La connexion Bluetooth® avec le laser GRL4000-90CHVG n'a pas pu être établie.	Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt du laser rotatif pour fermer le message d'erreur. Redémarrez le processus d'établissement de la connexion. S'il n'est pas possible d'établir une connexion, veuillez contacter un agent du service à la clientèle de Bosch.
ERR	Le laser rotatif GRL4000-90CHVG n'a pas pu être étalonné.	Lisez et observez les instructions d'utilisation pour le modèle GRL4000-90CHVG.
ERR	Échec du mode CenterFind ou du mode CenterLock	Appuyez sur n'importe quel bouton pour fermer le message d'erreur. Vérifiez la position du laser rotatif et du récepteur laser avant de réactiver la fonction.
ERR et CL en alternance	Le mode CenterFind ne peut pas être lancé car le laser rotatif fonctionne déjà dans le mode CenterLock .	Sélectionnez le mode CenterFind sur les deux récepteurs laser et redémarrez la fonction.
ERR et CF en alternance	Le mode CenterLock ne peut pas être lancé car le laser rotatif fonctionne déjà dans le mode CenterFind .	Démarrez le mode CenterLock sur les deux récepteurs laser, puis redémarrez la fonction.

Maintenance et service

AVERTISSEMENT Ne transporter et ranger l'appareil de mesure que dans son étui de protection fourni avec l'appareil.

Maintenir l'appareil de mesure propre.

Ne jamais plonger l'appareil de mesure dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de détergents ou de solvants.

Nettoyer régulièrement en particulier les surfaces se trouvant près de l'ouverture de sortie du laser en veillant à éliminer les poussières.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil de mesure, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'appareil de mesure indiqué sur la plaque signalétique.

Au cas où l'appareil devrait être réparé, l'envoyer dans son étui de protection **30**.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières premières et les piles au lieu de les mettre au rebut. L'instrument, ses accessoires, son conditionnement et les piles usées doivent être triés en vue d'un recyclage écologique conforme aux lois les plus récentes.



Símbolos de seguridad

Las definiciones que aparecen a continuación describen el nivel de gravedad de cada palabra de señal de seguridad. Por favor, lea el manual y preste atención a estos símbolos.

	Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle a usted de posibles peligros de lesiones corporales. Obeyedzca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.
	Símbolo de lectura del manual - Alerta al usuario para que lea el manual.
⚠ PELIGRO	PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
⚠ ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.
⚠ PRECAUCION	PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.
	Este símbolo designa que este medidor láser cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC.

LR40G Nomas generales de seguridad



⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones. Si no se siguen todas las instrucciones que aparecen a continuación, el resultado podría ser exposición a radiación peligrosa, descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.



Mantenga el imán alejado de los implantes y otros dispositivos médicos, p. ej., marcapasos o bombas de insulina. El imán genera un campo que puede afectar al funcionamiento de los implantes y los dispositivos médicos.

- Únicamente haga reparar su receptor láser por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad del receptor láser.**
- Lea y aténgase estrictamente a las instrucciones de seguridad que figuran en las instrucciones de manejo del láser rotativo.**
- No utilice el receptor láser en atmósferas explosivas que contengan**

líquidos, gases o polvos inflamables. Es posible que se produzcan chispas dentro de la herramienta de medición, las cuales pueden incendiar el polvo o los vapores.

- Mantenga el receptor láser alejado de los medios de almacenamiento magnético y los dispositivos magnéticamente sensibles. El efecto de los imanes puede causar una pérdida de datos irreversible.**

⚠ PRECAUCION

Cuando esté utilizando el receptor láser con Bluetooth®, es posible que ocurra una falla en otros dispositivos y sistemas, aviones y dispositivos médicos (p. ej., marcapasos, audífonos). Además, los daños a las personas y los animales que se encuentren en las proximidades no se pueden excluir completamente. No utilice el receptor láser con Bluetooth® en las proximidades de dispositivos médicos, estaciones de gasolina, plantas químicas, áreas con una atmósfera potencialmente explosiva y en áreas de voladuras. No utilice el receptor láser con Bluetooth® en aviones. Evite utilizar el

producto cerca del cuerpo durante períodos prolongados.

Información sobre el ruido

El nivel de presión sonora de la señal acústica evaluado con un filtro A a una distancia de un metro es de 85 dB(A).

! ADVERTENCIA

Cuando utilice el receptor láser, es posible que suenen tonos de señales de alta intensidad en ciertas circunstancias. Por este motivo, mantenga el receptor láser alejado de los oídos y de otras personas. El sonido de alta intensidad puede dañar la audición.

Aviso de precaución de la FCC:



El fabricante no es responsable de la radiointerferencia causada por las modificaciones no autorizadas que se realicen en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente

corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito distinto al circuito al que el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

"Exposición a señales de radiofrecuencia (RF): "El dispositivo inalámbrico es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no exceder el límite de emisiones para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecido por el Ministerio de Salud (Canadá), Código de Seguridad 6. Estos límites son parte de las directrices exhaustivas y los niveles de energía de RF permitidos establecidos para la población general.

Estas directrices se basan en los estándares de seguridad establecidos previamente por los organismos de estándares internacionales. Estos estándares incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Este dispositivo y su antena no deben estar colocados ni funcionando en combinación con ninguna otra antena o transmisor.

Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no podrá causar interferencia; y

- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Características

La numeración de las características del producto que se muestra se refiere a la ilustración de la herramienta en la página gráfica.

- (1) Área de recepción del rayo láser
- (2) Indicador de dirección LED para “rayo láser encima de la línea central”
- (3) Línea central LED
- (4) Indicador de dirección LED para “rayo láser debajo de la línea central”
- (5) Pantalla (delantera y trasera)
- (6) Parlante
- (7) Nivel de burbuja
- (8) Gancho utilitario
- (9) Marca central
- (10) Imanes
- (11) Sujeción para el soporte
- (12) Número de serie
- (13) Cubierta del compartimiento de las baterías
- (14) Mecanismo de fijación de la cubierta del compartimiento de las baterías
- (15) Botón del eje Y
- (16) Botón del eje X
- (17) Botón de modo para **CenterFind**
- (18) Botón de ajuste de la precisión de recepción
- (19) Botón de encendido y apagado
- (20) Botón de señal/volumen de audio
- (21) Nivel de burbuja para el soporte
- (22) Referencia de la línea central en el soporte
- (23) Soporte ^{A)}
- (24) Perilla rotativa del soporte
- (25) Varilla de medición ^{A)}
- (26) Tornillo de sujeción del soporte

^{A)} Los accesorios mostrados o descritos no están incluidos con el producto como estándar. Puede encontrar la selección completa de accesorios en nuestra gama de accesorios.

Elementos de visualización

- (a) Indicador de carga del paquete de batería/las baterías del láser rotativo
- (b) Indicador de conexión Bluetooth®
- (c) Indicador de la precisión de recepción
- (d) Indicador de la unidad de medida
- (e) Indicador de texto
- (f) Indicador de la dirección del “rayo láser debajo de la línea central”
- (g) Indicador de señal/volumen de audio
- (h) Indicador de la línea central
- (i) Indicador de batería del receptor láser
- (j) Indicador de la dirección del “rayo láser encima de la línea central”

Receptor rotatorio		LR40G	
Número de artículo	3601K69T10		
Longitud de onda por cobrar	500 - 570 nm		
Alcance (tipico) con GRL4000-90CHVG max. ^{A)}	2000 ft (610 m)		
Ángulo de recepción	±35°		
Receivable rotation speed	> 120 min ⁻¹		
Precisión de medición ^{B)C)}	(inch)	(decimal)	(mm)
– Muy fino	±1/32	±0.05	±0.5
– fino	±1/16	±0.1	±1
– Mediana	±1/8	±0.15	±2
– Grueso	±1/4	±0.25	±5
– Muy grueso	±1/2	±0.5	±10
Temperatura de operación	14 °F to 122 °F (-10 °C to +50 °C)		
Temperatura de almacenamiento	-4 °F to 158 °F (-20 °C to +70 °C)		
Altitud máx.	6560 ft (approx. 2000 m)		
Humedad relativa del aire máx.	90 %		
Grado de polución de acuerdo con IEC 61010-1 ^{D)}	2		
Bluetooth® laser receiver			
– Clasificación	1		
– Compatibilidad ^{E)}	Bluetooth® 5.0/4.X (energía baja)		
– Max. rango de señal ^{F)}	100 m		
– Rango de frecuencia de funcionamiento	2402 – 2480 MHz		
– Max. poder de transmision	6.3 mW		
Pilas	2 × 1.5 V LR6 (AA)		
Autonomía aprox.	50 h		
Peso según EPTA-Procedimiento 01: 2014	0.84 lb. (0.38 kg)		
Dimensiones (largo × ancho × alto)	6.9" × 3" × 1.3" (175 × 79 × 33 mm)		
Grado de protección	IP 67		

- A) El rango de trabajo puede verse reducido por condiciones ambientales desfavorables (por ejemplo, luz solar directa).
- B) Dependiendo de la distancia entre el receptor láser y el láser giratorio y de la clase de láser y el tipo de láser del láser giratorio
- C) La precisión de la medición puede verse reducida por condiciones ambientales desfavorables (por ejemplo, luz solar directa).
- D) Solo se producen depósitos no conductores, por lo que se espera una conductividad temporal ocasional causada por condensación.
- E) Cuando se utilizan dispositivos Bluetooth® de baja energía, es posible que no sea posible establecer una conexión según el modelo y el sistema operativo. Los dispositivos Bluetooth® deben ser compatibles con el perfil SPP.
- F) El rango de la señal puede variar mucho según las condiciones externas, incluido el dispositivo receptor utilizado. El rango de Bluetooth® puede ser significativamente más débil dentro de habitaciones cerradas y a través de barreras metálicas (por ejemplo, paredes, estanterías, estuches, etc.).

Para una identificación clara de su receptor láser, consulte el número de serie (**12**) en la placa de características.

Uso previsto

El receptor láser está diseñado para encontrar rápidamente rayos láser que rotan con la longitud de onda especificada en los datos técnicos.

El receptor láser también está diseñado para controlar el GRL4000-90CHVG a través de Bluetooth®.

El receptor láser es adecuado para uso en interiores y exteriores.

Ensamblaje

Inserción/cambio de las baterías

Se recomiendan baterías alcalinas de manganeso para el receptor láser.

Gire el mecanismo de fijación (14) de la cubierta del compartimiento de las baterías hasta la posición correcta (p. ej., utilizando una moneda). Abra la cubierta del compartimiento de las baterías (13) e inserte las baterías.

Cuando inserte las baterías, asegúrese de que la polaridad sea correcta de acuerdo con la ilustración ubicada en el interior del compartimiento de las baterías.

Cierre la cubierta del compartimiento de las baterías (13) y gire el mecanismo de fijación (14) de la cubierta del compartimiento de las baterías hasta la posición (1).

El indicador de batería (i) muestra el estado de carga de las baterías del receptor láser:

Capacity
50 – 100%
5 – 50%
2 – 5%
0 – 2%

Reemplace siempre todas las baterías al mismo tiempo. Utilice únicamente baterías del mismo fabricante y que tengan la misma capacidad.

► **Retire las baterías del receptor láser cuando no lo vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado.** Las baterías pueden corroerse y autodescargarse durante un almacenamiento prolongado en el receptor láser.

Indicador de carga de las baterías del láser rotativo

El indicador de carga de las baterías (a) muestra el estado de carga del paquete de batería/ las baterías del láser rotativo, siempre y cuando el láser rotativo esté encendido y se haya establecido una conexión Bluetooth® entre el receptor láser y el láser rotativo.

Indicator	Capacity
	60 – 100%
	30 – 60%
	5 – 30%
	0 – 5%

Utilización

Inicio del funcionamiento

- **Proteja el receptor láser contra la humedad y la luz solar directa.**
- **No someta el receptor láser a temperaturas extremas ni a variaciones de temperatura.** Como ejemplo, no lo deje en vehículos durante períodos más largos. En el caso de variaciones grandes de temperatura, deje que el receptor láser se ajuste a la temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento. En el caso de temperaturas extremas o variaciones de temperatura, la precisión del receptor láser puede resultar afectada.
- **Mantenga el área de trabajo libre de obstáculos que podrían reflejar u obstruir el rayo láser. Por ejemplo, cubra toda superficie reflectante o brillante. No mida a través de paneles de vidrio o materiales similares.** Es posible que las mediciones sean distorsionadas por un rayo láser reflejado u obstruido.

Configuración del receptor láser (vea la figura A)

Posicione el receptor láser de manera que el rayo láser pueda alcanzar el área de recepción (1). Alinéelo de manera que el rayo láser atraviese directamente el área de recepción (tal y como se muestra en la figura).

Para láseres rotativos con múltiples modos de funcionamiento, seleccione el funcionamiento horizontal o vertical con la velocidad rotacional más alta.

Encendido/apagado

- **Al encender el receptor láser, sonará una señal de audio intensa. Por lo tanto, mantenga el receptor láser alejado del oído o de otras personas cuando lo encienda.** El sonido intenso puede dañar la audición.

Para encender el receptor láser, presione el botón de encendido y apagado (19). Todos los indicadores de la pantalla y todas las luces LED se encenderán brevemente y sonará una señal de audio.

Para apagar el receptor láser, presione y mantenga presionado el botón de encendido y apagado (19) hasta que todas las luces LED se enciendan brevemente y la pantalla se apague. Con excepción del ajuste de la ilu-

minación de la pantalla, todos los ajustes se almacenan al apagar la unidad.

Si no se presiona ningún botón del receptor durante aproximadamente 10 minutos y ningún rayo láser alcanza el área de recepción (1) durante 10 minutos, entonces el receptor láser se apagará automáticamente para preservar la vida útil de las baterías.

Conexión al láser rotativo

En el ajuste preestablecido en la fábrica, el láser rotativo y el receptor láser suministrado ya están conectados a través de Bluetooth®. Para la conexión existente, el indicador de conexión Bluetooth® (b) aparecerá en la pantalla del receptor láser.

Para reconnectar el receptor láser o conectar un receptor láser adicional con el láser rotativo, presione y mantenga presionado el botón Bluetooth® ubicado en el láser rotativo hasta que el símbolo para establecer una conexión al control remoto/receptor láser aparezca en la pantalla del láser rotativo. Luego, presione al mismo tiempo el botón del eje X (16) y el botón del eje Y (15) ubicados en el receptor láser hasta que POK— aparezca en la pantalla de texto (e). La confirmación de si se ha establecido exitosamente una conexión se mostrará en la pantalla del láser rotativo.

La confirmación de si se ha establecido exitosamente una conexión se mostrará en la pantalla del láser rotativo. POK aparecerá en el indicador de texto (e) del receptor láser.

Si la conexión entre el láser rotativo y el receptor láser no se puede establecer, POK aparecerá en la pantalla de texto (e) del receptor láser y el mensaje de error de conexión fallida se mostrará en la pantalla del láser rotativo. Para resolución de problemas, consulte las instrucciones de utilización del láser rotativo.

Indicadores de dirección

La posición del rayo láser en el área de recepción (1) se indica de la manera siguiente:

- En la pantalla (5) ubicada en la parte delantera y en la parte trasera del receptor láser por medio del indicador de dirección del “rayo láser debajo de la línea central” (f), el indicador de dirección del “rayo láser encima de la línea central” (j) y el indicador de la línea central (h)

- Opcionalmente, por medio del indicador de dirección LED del “rayo láser rojo debajo de la línea central” (4), el indicador de dirección LED del “rayo láser azul encima de la línea central” (2) y la luz LED verde de la línea central (3) ubicada en la parte delantera del receptor láser
- Por una señal de audio (opcional).

En la primera pasada del rayo láser a través del área de recepción (1), sonará siempre una señal corta de audio y el indicador de dirección LED del “rayo láser rojo debajo de la línea central” (4) y el indicador de dirección LED del “rayo láser azul encima de la línea central” (2) se iluminarán brevemente (incluso si la señal de audio y/o los indicadores de dirección LED se han apagado).

El receptor láser está demasiado bajo: Si el rayo láser alcanza la mitad superior del área de recepción (1), entonces el indicador de dirección del “rayo láser encima de la línea central” (j) aparecerá en la pantalla. Si las luces LED están encendidas, el indicador de dirección LED del “rayo láser azul encima de la línea central” (2) se iluminará. Si la señal de audio está encendida, sonará una señal a un ritmo lento.

Mueva el receptor láser hacia arriba en la dirección de la flecha. Cuando el rayo láser esté cerca de la línea central, solo se mostrará la punta del indicador de dirección del “rayo láser encima de la línea central” (j).

El receptor láser está demasiado alto: Si el rayo láser alcanza la mitad inferior del área de recepción (1), entonces el indicador de dirección del “rayo láser debajo de la línea central” (f) aparecerá en la pantalla. Si las luces LED están encendidas, el indicador de dirección LED del “rayo láser rojo debajo de la línea central” (4) se iluminará. Si la señal de audio está encendida, sonará una señal a un ritmo rápido.

Mueva el receptor láser hacia abajo en la dirección de la flecha. Cuando el rayo láser esté cerca de la línea central, solo se mostrará la punta del indicador de dirección del “rayo láser debajo de la línea central” (f).

El receptor láser está centrado: Si el rayo láser alcanza el área de recepción (1) a la altura de la línea central, entonces el indicador de la línea central (h) aparecerá en la pantalla. Si las luces LED están encendidas, la luz LED verde de la línea central (3) se iluminará. Si la señal de audio está encendida, sonará un tono continuo.

Función de memoria de la última recepción:

Si el receptor láser se mueve de manera que el rayo láser deje de nuevo el área de recepción (1), el último indicador de dirección mostrado para el “rayo láser encima de la línea central” (j) o el “rayo láser debajo de la línea central” (f) parpadeará durante un corto período de tiempo. Este indicador se puede encender o apagar por medio del menú de ajustes.

Indicador de la altura relativa

(vea la figura B)

Si el rayo láser alcanza el área de recepción (1), la holgura entre el rayo láser y la línea central del receptor láser se mostrará en la visualización de texto (e) como valor absoluto.

La unidad de medida del indicador de altura se puede cambiar en el menú de ajustes (“mm” o “pulgadas”).

Iluminación de las pantallas

Las pantallas (5) ubicadas en la parte delantera y en la parte trasera del receptor láser se pueden iluminar. La función de iluminación de las pantallas se activa:

- Al encender el receptor láser
- Con cada pulsación de un botón
- Si el rayo láser se mueve sobre el área de recepción (1).

La función de iluminación de las pantallas se apaga automáticamente:

- 30 segundos después de cada pulsación de botón, si ningún rayo láser alcanza el área de recepción
- 2 minutos después de la última pulsación de un botón y si la posición del rayo láser en el área de recepción no cambia

La función de iluminación de las pantallas se puede apagar en el menú de ajustes. El ajuste de la iluminación de la pantalla no se almacena al apagar el receptor láser. Despues de encender el receptor láser, la iluminación de la pantalla siempre está encendida.

Ajustes

Selección del ajuste del indicador de la línea central

Usted puede especificar la precisión con la que se indica que la posición del rayo láser está “centrada” en el área de recepción (1).

El ajuste actual del indicador de la línea central (c) se puede ver en el indicador de precisión de la recepción.

Para cambiar la precisión de la recepción, presione el botón de ajuste de la precisión de la recepción (**18**) tantas veces como sea necesario para que en la pantalla se muestre el ajuste requerido. Con cada pulsación del botón para ajustar la precisión de la recepción, el respectivo valor de precisión de la recepción aparece en la pantalla de texto (**e**) durante un corto tiempo.

El ajuste de la precisión de medición se almacena al apagar la herramienta.

Señal de audio del indicador del rayo láser

La posición del rayo láser en el área de recepción (**1**) también se puede indicar por medio de una señal de audio.

El nivel de volumen se puede cambiar o la señal de audio se puede apagar.

Para cambiar el nivel del volumen o apagar la señal de audio, presione el botón de la señal de audio (**20**) hasta que el nivel de volumen requerido se indique en la pantalla. A bajo volumen, el indicador de la señal de audio (**g**) aparecerá en la pantalla con una barra; a alto volumen, el indicador aparecerá con tres barras. Cuando se apague la señal de audio, el indicador se apagará.

Independientemente del ajuste de la señal de audio, un pitido corto suena a un nivel de volumen bajo cuando el rayo láser hace contacto por primera vez con el área de recepción (**1**).

El ajuste de la señal de audio se almacenará al apagar el receptor láser.

Menú de ajustes

Para abrir el menú de ajustes: Presione al mismo tiempo el botón del eje X (**16**) y el botón del eje Y (**15**) ubicados en el receptor láser.

Para cambiar el ajuste dentro de un submenú: Presione el botón del eje X (**16**) o el botón del eje Y (**15**) para cambiar entre los ajustes. El último ajuste seleccionado se almacenará automáticamente al salir del menú.

Para cambiar el submenú: Presione brevemente el botón de modo **CenterFind** (**17**) para desplazarse al siguiente submenú.

Para salir del menú de ajustes: Presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind** (**17**) hasta que el menú de ajustes se cierre. Alternativamente, el menú de ajustes se cerrará automáticamente diez segundos después de la última pulsación de un botón.

Todos los ajustes se almacenan al apagar el receptor láser, excepto el ajuste de la luz de fondo de la pantalla. Este siempre está encendido al encender el receptor.

Los siguientes submenús están disponibles:

- **Unidad de medición del indicador de altura relativa:** Cuando abra el menú de unidad de medición, la unidad de medición seleccionada actualmente se mostrará en la pantalla de texto (**e**), mientras que las unidades de medición disponibles se mostrarán en el indicador de unidad de medición (**d**) encima de dicha pantalla.

- **Indicadores de dirección LED (LED):** Los tres indicadores de dirección LED (**2**, **4**) y (**3**) se pueden ajustar respecto a su luminosidad o se pueden apagar. Las luces LED se encenderán en su ajuste seleccionado.

- **Illuminación de las pantallas (LIT):** La iluminación de las pantallas se puede encender (la luz LED verde se enciende) o apagar (la luz LED roja se enciende).

- **Función de memoria de la última recepción (MEM):** El indicador de la dirección en la cual el rayo láser ha dejado el área de recepción se puede encender (la luz LED verde se enciende) o apagar (la luz LED roja se enciende).

- **Funciones de centro (CF/CL):** Usted puede seleccionar entre modo **CenterFind (CF)** y modo **CenterLock (CL)**. El modo actual aparece en la pantalla de texto (**e**).

Funciones

Modo CenterFind (vea la figura C)

En el modo **CenterFind**, el láser rotativo intenta automáticamente alinear el rayo láser con la línea central del receptor láser moviendo la cabeza de rotación hacia arriba y hacia abajo.

Si el láser rotativo está en posición horizontal, el rayo láser se puede alinear en relación con el eje X del láser rotativo, con el eje Y o con ambos ejes al mismo tiempo (consulte “Determinación de la inclinación con el modo **CenterFind** (vea la figura D)”, página 4). Si el láser rotativo está en posición vertical, solo es posible la alineación con el eje Y.

Inicie el modo CenterFind:

Posicione el láser rotativo y el receptor láser de manera que el receptor láser esté situado en la dirección del eje X o del eje Y del láser rotativo. Alinee el receptor láser de manera

que el eje requerido esté en ángulo recto con el área de recepción (1). Si el rayo láser está alineado con ambos ejes, entonces coloque un receptor láser conectado al láser rotativo en la dirección del eje X y del eje Y respectivamente. Cada receptor láser debe estar situado dentro del intervalo de pivoteo de $\pm 8,5\%$ del láser rotativo.

Encienda el láser rotativo en el funcionamiento rotativo.

En el menú de ajustes, la función de centro debe ponerse en **CenterFind (CF)**. Cuando intente alinear dos ejes del láser rotativo, esto se aplica a ambos receptores láser.

Para iniciar el modo **CenterFind** para el **eje X**, presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)** o presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)**, junto con el botón del **eje X (16)**. Para iniciar el modo **CenterFind** para el **eje Y**, presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)**, junto con el botón del **eje Y (15)**. En el caso de que el rayo láser se deba alinear con ambos ejes al mismo tiempo, el modo **CenterFind** se debe iniciar por separado en cada receptor láser.

Después del inicio del modo **CenterFind**, la cabeza rotativa del láser rotativo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Durante el proceso de búsqueda, aparecerán **CFX** (eje X) o **CFY** (eje axis) en la visualización de texto (e).

Si el rayo láser alcanza el área de recepción (1) a la altura del **CenterFind** del receptor láser, el indicador de la línea central (h) aparecerá y **XOK** (eje X) o **YOK** (eje Y) aparecerá en la pantalla (e). El valor de la pendiente que se encuentre se mostrará en el láser rotativo. Entonces el modo **CenterFind** terminará automáticamente.

Cancelación del modo CenterFind:

Para cancelar el modo **CenterFind**, presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)**.

Resolución de problemas:

Si el rayo láser no pudo encontrar la línea central del receptor láser dentro del intervalo de pivoteo, aparecerá **ERR** en la visualización de texto (e) y todos los indicadores de dirección LED se iluminarán.

Presione cualquier botón del láser rotativo o del receptor láser para cerrar el mensaje de error. Reposicione el láser rotativo y el receptor láser de manera que el receptor láser esté

situado dentro del intervalo de pivoteo de $\pm 8,5\%$ del láser rotativo. Asegúrese de que el receptor láser esté alineado con el eje X o el eje Y para que el rayo láser pueda atravesar el área de recepción (1) horizontalmente. Luego, reinicie el modo **CenterFind**.

Si ambos ejes del láser rotativo deben estar alineados a un receptor láser, la misma función de centro se debe ajustar en ambos receptores láser. Una combinación de modo **CenterFind** y modo **CenterLock** no es posible. Si el modo **CenterLock** ya está ajustado en un eje y el modo **CenterFind** se inicia en el otro eje, **ERR** y **CL** aparecerán alternativamente en la pantalla de texto (e). Seleccione el modo **CenterFind** en ambos receptores láser y reinicie la función.

Determinación de la inclinación con el modo de línea central (vea la figura D)

Utilizando el modo **CenterFind**, la inclinación de la superficie se puede medir hasta un máximo de 8,5%. Para hacer esto, coloque el láser rotativo en un extremo de la superficie inclinada en posición horizontal sobre un trípode. El eje X o el eje Y del láser rotativo debe estar alineado con la inclinación que se vaya a determinar. Encienda el láser rotativo y deje que se nivele.

Fije el receptor láser a una verilla de medición (25) con el soporte. Coloque la varilla de medición cerca del nivel láser (en el mismo extremo de la superficie inclinada). Alinee la altura del receptor láser en la varilla de medición de manera que se indique que el rayo láser del láser rotativo está "centrado" (1).

Luego, coloque la varilla de medición con el receptor láser en el otro extremo de la superficie inclinada en (2). Asegúrese de que la posición del receptor láser en la varilla de medición permanezca inalterada.

Inicie el modo **CenterFind** para el eje con el cual está alineada la superficie inclinada. Al final del modo **CenterFind**, la inclinación de la superficie se muestra en el láser rotativo.

En el modo **CenterLock**, el láser rotativo intenta automáticamente alinear el rayo láser con la línea central del receptor láser moviendo la cabeza de rotación hacia arriba y hacia abajo. En contraste con el modo **CenterFind**, la posición del receptor láser es comprobada continuamente y la inclinación del láser rotativo se ajusta automáticamente. No aparecen valores de pendiente en la pantalla del láser rotativo.

La alineación es posible para el eje X y el eje Y-axis tanto cuando el láser rotativo está en posición horizontal como cuando está en posición vertical.

Inicie el modo CenterLock:

Posicione el láser rotativo y el receptor láser de manera que el receptor láser esté situado en la dirección del eje X o del eje Y del láser rotativo. Alinee el receptor láser de manera que el eje requerido esté en ángulo recto con el área de recepción (1).

Si el rayo láser está alineado con ambos ejes, ponga un receptor láser conectado al láser rotativo en la dirección del eje X y del eje Y respectivamente. Cada receptor láser debe estar situado dentro del intervalo de pivoteo de $\pm 8,5\%$ del láser rotativo.

Encienda el láser rotativo en funcionamiento rotacional.

En el menú de ajustes del receptor láser, la función central se debe poner en el modo **CenterLock (CL)**. Cuando alinee los dos ejes del láser rotativo, esto se aplica a ambos receptores láser.

Para **iniciar** el modo **CenterLock** para el **eje X**, presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)** o presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)**, junto con el botón del **eje X (16)**.

Para **iniciar** el modo **CenterLock** para el **eje Y**, presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)**, junto con el botón del **eje Y (15)**.

En el caso de que el rayo láser deba estar lineado a ambos ejes al mismo tiempo, el modo **CenterLock** se debe iniciar por separado en cada receptor láser.

Después del inicio del modo **CenterLock**, la cabeza rotativa del láser rotativo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Durante el proceso de búsqueda, **CLX** (eje X) o **CLY** (eje Y) aparecen en la pantalla de texto (e).

Si el rayo láser alcanza el área de recepción (1) a la altura de la línea central del receptor láser, el indicador de la línea central (**h**) y **LOC** se muestran en el indicador de texto. El símbolo **CenterLock** se muestra en el láser rotativo en la pantalla de inicio para el eje correspondiente.

En el caso de cambios en la posición del receptor láser o del láser rotativo, la inclinación se ajusta automáticamente en el láser rotativo.

► **Tenga mucho cuidado cuando trabaje con el modo CenterLock de que los láseres rotativos y los receptores láser no se muevan accidentalmente.** Pueden surgir incrementos incorrectos del ajuste automático de la inclinación con cada cambio de posición.

Cancelación del modo CenterLock:

Para cancelar o terminar el modo **CenterLock**, presione y mantenga presionado el botón de modo **CenterFind (17)**. Si el rayo láser ya estaba alineado exitosamente con la línea central del receptor láser en este punto, la inclinación establecida permanece en el láser rotativo incluso cuando el modo **CenterLock** es cancelado.

Resolución de problemas:

Si el rayo láser no pudo encontrar la línea central del receptor láser dentro del plazo de 2 minutos (no importa si es al inicio del modo o después de los cambios de posición), **ERR** aparecerá en la pantalla de texto (e) y todos los indicadores de dirección LED se iluminarán.

Presione cualquier botón del láser rotativo y un botón del receptor láser para cerrar los mensajes de error. Reposicione el láser rotativo y el receptor láser de manera que el receptor láser esté situado dentro del intervalo de pivoteo de $\pm 8,5\%$ del láser rotativo. Asegúrese de que el receptor láser esté alineado con el eje X o el eje Y de manera que el rayo láser pueda pasar a través del área de recepción (1) horizontalmente. Luego, reinicie el modo **CenterLock**.

Si ambos ejes del láser rotativo deben estar alineados a un receptor láser, la misma función de centro debe estar ajustada en ambos receptores láser. Una combinación de modo **CenterLock** y modo **CenterFind** no es posible. Si el modo **CenterFind** ya está ajustado en un eje y el modo **CenterLock** se inicia en el otro eje, **ERR** y **CF** aparecerán alternativamente en la pantalla de texto (e). Seleccione el modo **CenterLock** en ambos receptores láser y reinicie la función.

Filtro de protección antiestroboscópica

El receptor láser tiene filtros electrónicos para la luz estroboscópica. Los filtros protegen, por ejemplo, contra la interferencia por las luces de advertencia de maquinaria de construcción.

Consejos prácticos

Alineación con el nivel de burbuja

El receptor láser se puede alinear verticalmente (línea de plomada) con el nivel de burbuja (7). Si un receptor láser está montado en ángulo, dará mediciones incorrectas.

Marcado

Usted puede marcar la posición del rayo láser en la marca central (9) ubicada a la izquierda y a la derecha del receptor láser cuando el rayo alcance el centro del área de recepción (1).

Cuando marque, tenga cuidado de alinear el receptor láser de manera que esté exactamente vertical (con un rayo láser horizontal) u horizontal (con un rayo láser vertical), ya que de lo contrario las marcas estarán desviadas respecto al rayo láser.

Fijación utilizando el soporte (vea la figura E)

Usted puede utilizar el soporte (23) para fijar el receptor láser a una varilla de medición (25) (accesorio), así como a otros objetos con una anchura de hasta 2,5 pulgadas.

Atornille el soporte (23) en la montura (11) en el lado trasero del receptor láser con el tornillo de sujeción (26).

Afloje la perilla rotativa (24) ubicada en el soporte, deslice el soporte sobre la varilla de medición (25) y reapriete la perilla rotativa (24).

Puede utilizar un nivel de burbuja (21) para asegurarse de que el soporte (23) esté alineado horizontalmente con el receptor láser. Si un receptor láser está montado en ángulo, dará mediciones incorrectas.

La línea central (22) del soporte está ubicada a la misma altura que la marca central (9) y se puede utilizar para marcar el rayo láser.

Sujeción utilizando un imán (vea la figura F)

Si no se requiere que una sujeción sea especialmente segura, el receptor láser se puede sujetar a piezas de acero utilizando los imanes (10).

Función posible con LR 65 G y	GRL 650 CHVG	Láser rotativo con rayo láser verde (500–570 nm)
Indicador de carga de batería del láser rotatorio	●	-
Indicadores de dirección para la posición del rayo láser.	●	●
Indicador de altura relativa	●	●
Mode CenterFind	●	-
Mode CenterLock	●	-

Rectificación de errores

Visualización de texto (e)	Problema	Medida correctiva
PNK	No se pudo establecer una conexión Bluetooth® al láser GRL4000-90CHVG	Presione brevemente el botón de encendido y apagado ubicado en el láser rotativo para cerrar el mensaje de error. Reinicie el proceso para establecer la conexión. Si no es posible establecer una conexión, sírvase contactar a un agente de servicio al cliente de Bosch.
ERR	No se pudo calibrar el láser rotativo GRL4000-90CHVG	Lea y siga las instrucciones de utilización del GRL4000-90CHVG
ERR	El modo CenterFind o el modo CenterLock fallaron	Presione cualquier botón para cerrar el mensaje de error. Compruebe la posición del láser rotativo y del receptor láser antes de reiniciar la función.
ERR y CL de manera alternada	El modo CenterFind no se puede iniciar porque el láser rotativo ya está funcionando en el modo CenterLock .	Seleccione el modo CenterFind en ambos receptores láser y reinicie la función.
ERR y CF de manera alternada	El modo CenterLock no se puede iniciar porque el láser rotativo ya está funcionando en el modo CenterFind .	Inicie el modo CenterLock en ambos receptores láser y reinicie la función.

Mantenimiento y servicio

ADVERTENCIA Solamente guarde y transporte el aparato medida en el estuche de protección adjunto.

Mantenga limpio siempre el aparato de medida.

No sumerja el aparato de medición en agua ni en otros líquidos.

Limpie el aparato con un paño húmedo y suave. No usar detergentes ni disolventes.

Limpie con regularidad sobre todo el área en torno a la abertura de salida del láser, cuidando que no queden motas.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, el aparato de medida llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Al realizar consultas o solicitar piezas de repuesto, es imprescindible indicar siempre el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del aparato de medida.

En caso de una reparación, envíe el aparato en el estuche de protección.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Recicle las materias primas y las baterías en lugar de desecharlas como desperdicios. La unidad, los accesorios, el empaquetamiento y las baterías usadas se deben separar para reciclarlos de manera respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con los reglamentos más recientes.

Notes / Remarques / Notas

This page was intentionally left blank

Cette page a été laissée vierge intentionnellement.

Esta página se dejó intencionalmente en blanco

Notes / Remarques / Notas

This page was intentionally left blank

Cette page a été laissée vierge intentionnellement.

Esta página se dejó intencionalmente en blanco

© Robert Bosch Tool Corporation 1800 W. Central Road Mt. Prospect, IL 60056-2230

Exportado por: Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056-2230, E.U.A.

Importado en México por: Robert Bosch, S.A. de C.V., Calle Robert Bosch No. 405, Zona Industrial,
Toluca, Edo. de México, C.P. 50070, Tel. (722) 2792300



2 6 1 0 0 6 7 4 9 8